

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-2488078  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41

# Full Plus Ekspertiz



## 34FYE144



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	34FYE144	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118930	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00369465269	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	03-11-2022	Sonraki Muayene Tar.	17-06-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-2488078  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-2488078  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik , çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön far camlarında çatlaklar mevcut ve ıslak nemli
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka lastiklerde aşınma mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Motor alt muhafaza hasarlı, alt koruma plastiklerimde kırıklar mevcut
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	-1.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	77	2
2. Aks	48	56	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.9475	0.989	4
2. Aks	1.2865	1.048	18
El Freni	1.56	1.709	8

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15R	88T	5,3 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15R	88T	2,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15R	88T	5,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15R	88T	2,3 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
14.05.2026  
Arac:  
Renault Clio-V 1.0 TCe 90  
Motor kodu:  
H4D-470 (H4D-E4)  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RJA00369465269 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
14.05.2026 09:14:13 /  
Hata kodu / Genel sorgulama /  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 0226F1:  
Gaz pedali sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 0420009:  
Katalizator  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 508086:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC 508886:  
Multimedya kontrol initesi  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerlegın lastik basıncı çok düşük.  
Hata kodu DTC E14187:  
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E15487:  
Radyo kumanda unitesine CAN-Bus  
İLETİSİM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4C614:  
ic mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2123:  
Suruç tarafı emniyet kemeri digmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC AOE396:  
KISA FAR SAĞ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC ADA116:  
AKTUATOR GUC KAYNAGI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC ADA172;  
AKTUATOR GUC KAYNAGI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Gosterge panosu grubu OBD  
Sanziman  
Cift debriyajlı sanziman CAN  
Hırsızlık koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RJA00369465269 şase nolu ve 34FYE144 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-2488078  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Bağlantı ayağı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Rapor No: 06-01-2488078  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41

### Diğer



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, arka >  
Kırılmış



Kaporta, Muhafaza, arka >  
Kırılmış



Kaporta, Muhafaza, arka >  
Kırılmış



Kaporta, Muhafaza, arka >  
Kırılmış



Kaporta, Muhafaza, arka >  
Kırılmış



Farlar, Far camı, sol >  
Çatlak




Tampon, arka, Arka tampon >  
Rötüş



Farlar, Far, sağ > Islak-Nemli



Farlar, Far, sol > Islak-Nemli



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

#### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

#### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk vidaları işlemlenmiş. Sağ ön kılıç sacı ucunda ufak ezik mevcut. Araç krika noktalarında ezikler mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı. Pandizot askı aparatları eksik. Araç bakım uyarı ikazı mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2026 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-2488078 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2026 17:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası