

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GFG760



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34GFG760	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	105975	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00669957455	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	20-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	14-10-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12
Rapor No: 06-01-2492451
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. Arka tamponda hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Tampon alt koruma plastiği hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,9 m/km	2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	81	4
2. Aks	56	58	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5375	1.294	15
2. Aks	1.5355	1.596	3
El Freni	0.7515	0.811	7

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	7,2 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,1 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	7,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,1 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2492451	Araç Giriş Tarihi:	05.06.2026 09:06	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	Ses/Video
Faks:	Radio CAN
E-mail:	Hata kodu DTC E14087:
Internet;	Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
	İLETİSİM YOK
05.06.2026	Hata kodu DTC E14187:
Arac:	Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
Renault Clio-V 1.0 TCe 90	İLETİSİM YOK
Motor kodu:	Hata kodu DTC E14887:
H4D-470 (H4D-E4)	ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
Üretim yılı;	İLETİSİM YOK
Kilometre durumu:	Hata kodu DTC E15087:
Lisans numarası :	Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
VİN:	İLETİSİM YOK
VF1RJA00669957455 (kumanda ünitesinden okunan)	Hata kodu DTC E15987:
Test edilmiş:	Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti
05.06.2026 11:09:39/	anti
Hata kodu / Genel sorgulama / -	İLETİSİM YOK
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması	Hella Gutmann Solutions GmbH
Bileşen grubu	mega macs PC
Sistem	
Hata	
OBD	
OBD	
Motor	
Benzin UDS OBD	
ABS	
ABS/ESP (CAN)	
Hava yastığı	
Hava yastığı (CAN)	
Klima	
Klima	
Hata kodu DTC A4C614:	
ic mekan fanı	
Hatalı kontrol akım devresi.	
Konfor	
UCH CAN	
Hata kodu DTC AC2123:	
Suruçi tarafı emniyet kemeri dıgmesi	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC DC0000S8:	
Yagmur/isik sensori	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Konfor	
UPC CAN	
Hata kodu DTC AOE296:	
KISA FAR SOL	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AOE396:	
KISA FAR SAG	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AODF14:	
Mars motoru rolesi	
Hella Gutmann Solutions GmbH	
mega macs PC	
Fonksiyon hatalidir.	
Konfor	
Gosterge panosu grubu OBD	
Sanziman	
Cift debriyajli sanziman CAN	
Hirsizlik koruması	
CAN Gateway	
Direksiyon	
Servo direksiyon CAN	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2492451 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.12.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2492451	Araç Giriş Tarihi:	05.06.2026 09:06	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2492451 Ara  Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:06 Ara  Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğ r



Tampon,  n, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı




D şemeler/Kapaklar, D şemeler/Kapaklar > Deforme Olmuř



D şemeler/Kapaklar, D şemeler/Kapaklar > Kirlenmiř



Motor kaputu, Motor kaputu > Tař izi



Elektrik donanımı/Pano, Ak  > Test Sonucu

Par a Grubu

Kaporta

Par a ve Hasar

Sol  st Frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol  n  amurluk maskeleme hatası boya tozu mevcut. Sol arka  amurluk iřlemli boyalı

Diğ r notlar;

Ara  teknik spesifikasyonları geređi DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2492451	Araç Giriş Tarihi:	05.06.2026 09:06	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası