

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34NAL878

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34NAL878	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15770	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572335911	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	MAVİ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-15	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	82	2
2. Aks	78	80	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	240	238	1
2. Aks	250	242	3
El Freni	200	202	1

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17R	88H	6,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17R	88H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17R	88H	6,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17R	88H	7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

02.05.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJAA00572335911 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 02.05.2025 14:39:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 0

ABS ABS/ESP (CAN) 2

Hata kodu DTC 508586:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC E15487:

Radyokumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 1

Hata kodu DTC E14E87:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

ABS Park freni CAN 8

Hata kodu DTC 500101:

Arka sol el freni aktüatörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 500001:

Arka sağ el freni aktüatörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 500214:

OTOMATİK EL FRENI İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 50238F:

MULTİPLEKS AĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5013237:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEVIIECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501586:

Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b

ağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501887:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Klima A

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Güvenlik Bark asistanı OBD

Güvenlik On kamera CAN OO

Konfor UCH CAN 3*

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC8004:

Sağ okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Konfor UPC CAN 3

Hata kodu DTC 923064:

Ma rş motoru

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD G*

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJİ

.. "

HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda ünitesi güç kaynağı

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15BS7:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 14:42	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-03-1370628	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
ne CAN—Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN Z*

Hata kodu DTC E15BS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
I
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E15487:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 1*
Hata kodu DTC E15487:

Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN WO
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC 563687:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 561F87:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!

SesNideo Multimedya arayüzü CAN 1

Hata kodu DTC 9F3487:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Navigasyon 1

Hata kodu DTC 932912:
MİKROFON 2
Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Mobil telefon indüksiyon şarj sistemi 1*
Hata kodu DTC 980008:
CAN-BUS
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5911 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 14:42	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-03-1370628	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Taş izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 14:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-03-1370628 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası