

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



26AJK667



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	26AJK667	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6050	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572915806	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	MAVİ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-25	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.6 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	72	3
2. Aks	61	51	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3215	1.191	9
2. Aks	1.476	1.451	1
El Freni	0.961	1.0765	10

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	7,14 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	7,36 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	7,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	7,33 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1413888 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.09.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00572915806 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.09.2025 11:30:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

3*

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501586:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501887:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8004:

Sag okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313;

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glıc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941015:

GUNLUK KILOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linit

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 940604:

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

3*

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15487:

Konfor

Park asistansı OBD

Konfor

On kamera CAN

Hata kodu DTC 650D87;

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.09.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1413888	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

On kamera moduli
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 563687:
Multimedya kontrol initesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 561F86:
Multimedya kontrol initesi
HATALI İLETİSİM!
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Mobil telefon indiiksiyon sarj sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5806 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.09.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1413888	Ara� Giriş Tarihi:	08.09.2025 11:09	Ara� Çıkış Tarihi:	08.09.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

Ara  Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Ak  >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Ara  kirli olduėundan dolayı g zle boya kusur kontrol  yapılamadı. Ara  teknik spesifikasyonu gereėi DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.09.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1413888	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası