

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 32AEN931



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |            |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Plaka             | 32AEN931          | Şanzıman Tipi           | Otomatik   |
| KM                | 20875             | Yakıt Cinsi             | Benzin     |
| Şase              | VF1RJA00172731737 | Motor Gücü              | 67 kw      |
| Motor Hacmi       | 999cc             | Marka                   | Renault    |
| Rengi             | GRI               | Model                   | Clio       |
| İlk Tescil Tarihi | 09-07-2024        | Sonraki Muayene Tar.    | 10-05-2027 |
| Model Yılı        | 2024              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 00-00-0000 |
| Araç Tipi         | Hatchback         | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO    |
| Kapı Sayısı       | 5 Kapı            |                         |            |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Rapor No: 06-01-1437890  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                     |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler ve çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                            |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli                      |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                            |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                            |
| Silecekler                                    |       |                            |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                            |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                            |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut  |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                            |
| Yürür Aksam                                   |       |                            |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                            |
| Şanzıman                                      |       |                            |
| Diferansiyel                                  |       |                            |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                            |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                            |
| Park Sensörleri                               |       |                            |
| Araç Altı                                     |       |                            |
| Akü                                           |       |                            |
| Klima                                         |       |                            |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam taş vuruğu          |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                            |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                            |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                            |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -2.0 m/km | -4.4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 79      | 10       |
| 2. Aks | 47      | 51      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 0.955  | 0.84   | 12        |
| 2. Aks                     | 1.2995 | 1.3435 | 3         |
| El Freni                   | 0.692  | 0.866  | 20        |

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/45/17 | 88H                | 5,87 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/45/17 | 88H                | 5,99 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/45/17 | 88H                | 5,82 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/45/17 | 88H                | 5,97 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 67                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

20.11.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00172731737 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.11.2025 16:33:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

4\*

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A468:

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAĞ

MANTIKSIZ LASTİK BOYUTU!

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501387:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501887:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/Isık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8004:

Sag okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AODF14:

Mars motoru rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:

AKÜ VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313;

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941015:

GUNLUK KILOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus baglantisi

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

4\*

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK İLETİSİM

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.11.2025 16:40 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1437890    | Araç Giriş Tarihi: | 20.11.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.11.2025 16:40 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Hata kodu DTC E15487:  
Konfor  
Park asistansı OBD  
Konfor  
On kamera CAN  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hata kodu DTC 563687:  
Multimedya kontrol ünitesi  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu DTC 561F86:  
Multimedya kontrol ünitesi  
HATALI İLETİSİM!  
Ses/Video  
Multimedya arayışı CAN  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu DTC 934116:  
ECU  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC E14187:  
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E15987:  
Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
anti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E16B87:  
On kameraya CAN-Bus/bağlantı  
Hiçbir iletişim mümkün değildir.  
Hata kodu DTC E17687:  
Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E16587:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Ses/Video  
Mobil telefon indirisiyon sarj sistemi  
Hata kodu DTC 9B000S:  
CAN-BUS  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1737 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.11.2025 16:40 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1437890    | Araç Giriş Tarihi: | 20.11.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.11.2025 16:40 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >  
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 16:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1437890 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 16:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi




Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Tavan, Tavan > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.11.2025 16:40 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1437890    | Araç Giriş Tarihi: | 20.11.2025 15:54 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.11.2025 16:40 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası