

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41
Rapor No: 06-01-2510782
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41

Full Plus Ekspertiz



06EPV797



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EPV797	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	20703	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00273262717	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	MAVİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	11-09-2024	Sonraki Muayene Tar.	31-05-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41
Rapor No: 06-01-2510782
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	61	9
2. Aks	25	36	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.361	1.33	2
2. Aks	1.1515	1.113	3
El Freni	1.0195	1.012	0

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	6,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	6,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 13:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2510782	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 13:41
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

11.08.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00273262717 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.08.2026 13:20:28 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sinirleyici
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP (CAN)
3*
Hata kodu DTC 508886:
Multimedya kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 501387:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501386:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501586:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501887:
Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima

Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
i
BOZUK İLETİSİM
Givenlik
Park asistanı OBD
Hata kodu DTC A72A97;
iç 8n sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A72B97;
iç 6n sağ park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Givenlik
On kamera CAN
13*
Hata kodu DTC 65014B:
ECU
Çok yüksek sıcaklık
Hata kodu DTC 657697:
Hata kodu DTC 656192:
Hata kodu DTC 656292:
Hata kodu DTC 656392:
Hata kodu DTC 656492:
Hata kodu DTC 5F4892;
Hata kodu DTC 656592:
Hata kodu DTC 656804
Hata kodu DTC 656097:
Hata kodu DTC 650471:
Çok fonksiyonlu kamera
Kamera merceği kirlidir.
Hata kodu DTC 65148F;;
Hata kodu DTC 65178F;;
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/isik sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC AC7C04:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS
!
Hata kodu DTC AC8004:
Sag okuma lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLÉSİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC ADA116:
AKTUATOR GÜC KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 13:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2510782	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 13:41
Mersis No:	0309073518100001				

Gosterge panosu grubu OBD

4*

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus baglantisi

ILETISIM YOK

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN

3*

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC E15487:

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hirsizlik korumasi

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561764:

Seritte kalma yardimcisi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 563687:

Multimedya kontrol initesi

HATALI ILETISIM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 561F86:

Multimedya kontrol initesi

HATALI ILETISIM!

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Hata kodu DTC 9F3386:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC 9F3388:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Mobil telefon indiiksiyon sarj sistemi

Hata kodu DTC E14987:

Hata kodu DTC E14B87:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Ses/Video

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2025		Çarpma	Hayır	15986.45	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 13:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-2510782	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 13:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2510782 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Camlar	Ön cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 13:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2510782	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 13:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası