

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DLY956



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 06DLY956          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 41664             | Yakıt Cinsi   | Benzin   |
| Şase                 | VF1RJA00X70519317 | Motor Gücü    | 66 kw    |
| Marka                | Renault           | Motor Hacmi   | 999cc    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Clio     |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2022     |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                         |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Çizik ezik ve çatlaklar mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli                          |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                |
| Silecekler                                    |       |                                |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut      |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                |
| Yürür Aksam                                   |       |                                |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Hafif yağ kaçağı mevcut        |
| Şanzıman                                      |       |                                |
| Diferansiyel                                  |       |                                |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                |
| Park Sensörleri                               |       |                                |
| Araç Altı                                     |       |                                |
| Akü                                           |       |                                |
| Klima                                         |       |                                |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2,4 m/km | 1,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 73      | 3        |
| 2. Aks | 46      | 63      | 17       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.3505 | 1.2555 | 7         |
| 2. Aks                     | 0.8955 | 0.8815 | 1         |
| El Freni                   | 0.648  | 1.034  | 9         |

### Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 87H                | 7,09 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 87H                | 7,23 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 87H                | 7,24 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 87H                | 7,29 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 66                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

08.08.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00X70519317 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.08.2025 11:32:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

Park asistanı OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC A74B87;

Suruç dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus

-bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya arayışı CAN  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu DTC 930B11:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930B12:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D11;  
On sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D12;  
On sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F11;  
On sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F12;  
On sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931111:  
Arka sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931112:  
Arka sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 12.03.2024   |                      | Çarpışma     | Hayır             | 3422.1         | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.08.2025 11:49 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1402821    | Araç Giriş Tarihi: | 08.08.2025 11:13 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.08.2025 11:49 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1402821 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 11:49  
Mersis No: 0309073518100001


## Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.08.2025 11:49 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1402821    | Araç Giriş Tarihi: | 08.08.2025 11:13 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.08.2025 11:49 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası