

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06ABE597



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06ABE597          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 117656            | Yakıt Cinsi   | Dizel   |
| Şase                 | VF15R2L0H55219960 | Motor Gücü    | 66 kw   |
| Motor Hacmi          | 1461cc            | Marka         | Renault |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Clio    |
| Sonraki Muayene Tar. | 2027-06-21        | Model Yılı    | 2016    |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                        |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler, çizikler ve boyası atmış.                            |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                               |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kirli ve çizikler mevcut                             |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                               |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                               |
| Silecekler                                    |       |                                                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                               |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                               |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                                     |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                               |
| Yürür Aksam                                   |       | Sağ ,sol amortisör körükleri ve sağ sol aks körükleri hasarlı |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor yağ kaçağı                                              |
| Şanzıman                                      |       |                                                               |
| Diferansiyel                                  |       |                                                               |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                               |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                               |
| Park Sensörleri                               |       |                                                               |
| Araç Altı                                     |       |                                                               |
| Akü                                           |       |                                                               |
| Klima                                         |       |                                                               |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                               |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                               |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                               |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA   |
|----------|--------|
| 1.8 m/km | 4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 71      | 66      | 5        |
| 2. Aks | 64      | 76      | 12       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.8235 | 1.6205 | 11        |
| 2. Aks                     | 0.879  | 0.883  | 0         |
| El Freni                   | 1.069  | 1.1395 | 6         |

### Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 87H                | 4,71 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 87H                | 4,84 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 87H                | 4,89 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 87H                | 5,01 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 66                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

16.07.2025

Araç:

Renault Clio-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-608 (K9K-B6)

Üretim yılı;

12-19

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF15R436D63142515 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.07.2025 11:33:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C40200:

SANZIMAN ECU İLE CAN İLETİSİMİ

GEÇERSİZ VEYA MANTIKSİZ

Hata kodu DTC C40100:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

GEÇERSİZ SINYAL

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D224:

Hava yastığı ikaz lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu DTC A4A116:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C00187:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 94011C:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940413:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941211:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 921113:

AKU KESME SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 921D11;

ON CAM SİLECEĞİ

ARIZALI VEYA AKTİF KORUMA FONKSİYONU!

Hata kodu DTC 922111:

Yağmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 922181:

Yağmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 922211:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923111:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923696:

Yağmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923897:

On cam sileceği motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 924111:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927094:

Direksiyonun altında degistirme modülü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 928114:

AKU VOLTAJİ

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu DTC 928214:

AKU VOLTAJİ

NOMİNAL DEĞER ARALIGININ DIŞINDA

Hata kodu DTC 928314:

AKU VOLTAJİ

NOMİNAL DEĞER ARALIGININ DIŞINDA

Konfor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.07.2025 12:44 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1394504    | Araç Giriş Tarihi: | 16.07.2025 10:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.07.2025 12:44 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN  
Hata kodu DTC AD334A:;  
ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ  
HATALI TANIMLAMA!  
Hata kodu DTC A05111:  
Hata kodu DTC A05187:  
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME MOTORU  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC A0571C:  
Konfor  
Park asistanı CAN  
Hata kodu DTC A72192:  
iç arka sol park yardım sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC A72292:  
iç arka sağ park yardım sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC A72092:  
Dis arka sol park yardım sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC A72392:  
Dis arka sağ park yardım sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hata kodu DTC 191211:  
1. kısmi sanzimanin sanziman girişi devir sayısı s  
ensori  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 191311:  
2. kısmi sanzimanin sanziman girişi devir sayısı s  
ensorii  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 17431C:  
Debriyaj aktiitord 1  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 17441C:  
Debriyaj aktiitord 2  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 18981C:  
Vites degistirme tambur aktiitatoru 1  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 18991C:  
Vites degistirme tambur aktiitord 2  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 181516:  
Batarya paketi 12V  
MANTIKSIZ GERİLİM  
Hata kodu DTC 180516:  
Kumanda Ünitesi glic kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu DTC 187078:  
Debriyaj 2  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 187198:  
Debriyaj 1  
Fonksiyon hatalıdır.  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Radyo CAN  
Hata kodu DTC 934262:  
Radyo  
"Yasaklanmış" mod  
Hata kodu DTC 93F016:

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Hata kodu DTC 932813:  
Gurultu azaltma için mikrofon, arka koltuk  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001

AKU VOLTAJI

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı             | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 26.10.2020   |                      | ERPÇarpışma              | Hayır             | 10276.73       | TL                         |
| 28.05.2016   |                      | ERPPark Halinde Çarpılma | Hayır             | 1347.45        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Rapor No: 06-01-1394504  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44

## Araç Resimleri



## Çizik




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Rapor No: 06-01-1394504  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44

## Diğer



Pano/Göstergeler, Ön pano düğmeleri > Onaysız



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış




Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1394504 Ara  Giriş Tarihi: 16.07.2025 10:44 Ara  Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:44  
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuř

| Par a Grubu    | Par a ve Hasar                |
|----------------|-------------------------------|
| Kaporta        | D-direk, sol - Boyalı         |
| Marřbiyel, sol | Marřbiyel, sol - Boyalı       |
| Tavan          | Sol  st frangart - Lokal Boya |
| Arka b l m     | Bagaj havuzu - Ezik           |

## Notlar

### Diğ r notlar;

Ara  teknik spesifikasyonları geređi DYNO testi yapılamadı. Ara  Kirli olduėundan g zle boya kusur kontrol  yapılamadı. Bagaj kapađı sol amortis r menteře civataları iřlemli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.07.2025 12:44 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1394504    | Araç Giriş Tarihi: | 16.07.2025 10:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.07.2025 12:44 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası