

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35
Rapor No: 06-01-1494892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35

Full Plus Ekspertiz



06CDT188



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CDT188	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	154014	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1R9800166022086	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	898cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	02-10-2020	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Station Wagon
Ruhsat Sahibi	BÜLENT CANLI	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35
Rapor No: 06-01-1494892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35
Rapor No: 06-01-1494892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Dolu izi, Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ sis lamba camı çatlak. Sağ arka lamba camı içi ıslak nemli
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Far yükseklik ayar ve gösterge ekranı parlaklık ayar fonksiyonları çalışmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön amortisör toz körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Karter contası ve yağ filtresi yağ kaçağı mevcut
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	V kayışı çatlama mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Genleşme kapı çatlak sızdırıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,8 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	73	4
2. Aks	56	67	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.882	1.834	2
2. Aks	1.627	1.7915	9
El Freni	0.9715	0.8965	7

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91V	6,9 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91V	7,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91V	6,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91V	7,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
15.06.2026
Arac:
Renault Clio-IV 0.9 TCe LPG
Motor kodu:
H4B-408 (H4B-B4)
Üretim yılı;
18-19
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1R9800166022086 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmiş:
15.06.2026 12:33:02/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0170:
BANK 1 KARISIMI UYARLAMA
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P0299:
Turbosarj/kompresör A
BASINC ÇOK DUSUK
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 94011C:
Yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 94017B:
Yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 940413:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 940811:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UCH CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 95F108:
Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 923A96:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1R9800166022086 şase nolu ve 06CDT188 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35
Rapor No: 06-01-1494892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35
Rapor No: 06-01-1494892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Sis lambaları, Sis farı camı, sağ > Çatlak



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001



Motorsoğutması, Genleşme kabı > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Kaporta - Dolu Hasarı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Araç istepne lastiğinde çatlaklar mevcut. lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta hafif dolu hasarı izleri mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Araç STOP- START kontrol ettirin uyarısı vermektedir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.06.2026 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1494892 Araç Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2026 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası