

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1450187	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DJK976



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1450187 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DJK976	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	65831	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RJK00870332535	Motor Gücü	70 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Express
İlk Tescil Tarihi	23-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	07-02-2026
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46
Rapor No: 06-01-1450187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1450187 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol arka lastik deforme. Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1450187 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	84	5
2. Aks	73	75	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.5565	2.3855	6
2. Aks	1.5585	1.5265	2
El Freni	126	151	16.5

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	5,18 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	92T	4,75 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	5,16 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	4,78 mm	Yazlık



Lastik, sol arka >
Deforme Olmuş


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1450187 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
352	301	59	152
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	71	8	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1450187 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.12.2025

Araç:

Renault Express 1.5 Blue dCi 95

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJK00870332535 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.12.2025 14:37:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 0226F1:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP

Hata kodu DTC C12600:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 809188:

KAPI ON SOL DARBE SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH

Hata kodu DTC 953019:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 953018:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basınci kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8055:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

"Lastik basınci kontrolü" seçeneği kodlanmamış

Hata kodu DTC 5A8268:

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8368:

LASTİK BASINCI SENSORU 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8468:

LASTİK BASINCI SENSORU 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8568:

LASTİK BASINCI SENSORU 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A727A;:

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Cok düşük lastik basınci.

Hata kodu DTC 5A757A;:

LASTİK BASINCI SENSORU 4

Cok düşük lastik basınci.

Konfor

UPC

Hata kodu DTC 922181:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge paneli

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radıyo

Ses/Video

Telematik

Hata kodu DTC AE0529:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1450187	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RJK00870332535 şase nolu ve 06DJK976 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46
Rapor No: 06-01-1450187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2025 14:46
Rapor No: 06-01-1450187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:23

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2025 14:46

Diğer



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş İzi



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1450187	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Sağ ön çamurluk bağlantı civatası işlemleri.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1450187	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası