

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DGD647



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGD647	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	158838	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RJK00569207874	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Express
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-04	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, boya atması, hasar ,kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik turbo hortumu yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		akü takviyesiyle çalıştırıldığından akü testi yapılamadı
Klima		Klima arızalı soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	-2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	76	11
2. Aks	56	64	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.36	1.23	9
2. Aks	0.8785	1.0805	18
El Freni	0.853	0.8895	4

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	5,54 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92T	5,72 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	5,23 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	5,6 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.06.2025
Arac:
Fiat Doblo 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
(kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
21.06.2025 10:54:09 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
ABS
ABS/ESC kumanda iinitesi
Hava yastığı
Hava yastığı kumanda linitesi
Konfor
Güvenlik Gateway Modu
Konfor
Karoseri elektronik kumanda iinitesi
Konfor
Gösterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.05.2024		ERPÇarpma	Hayır	25500	TL
20.09.2023		ERPÇarpma	Hayır	20717.82	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.06.2025 13:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1385789	Araç Giriş Tarihi:	21.06.2025 11:45	Araç Çıkış Tarihi:	21.06.2025 13:43
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43
Rapor No: 06-01-1385789
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kaporta, B-direk, sağ > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43
Rapor No: 06-01-1385789
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1385789 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kalorifer/Klima	Klima - Arızalı
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Kalorifer/Klima	Havalandırma ızgarası - Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç bakım uyarı ikaz, lastik basınç ikaz ve Stop&start kontrol uyarısı veriyor. Koltuklar ve direksiyon simidinde kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.Yağ kaçağı ve yağ seviyesi eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı.Sağ ön kılıç sacı cıvatası işlemlili.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.06.2025 13:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1385789	Araç Giriş Tarihi:	21.06.2025 11:45	Araç Çıkış Tarihi:	21.06.2025 13:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası