

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 66ACC622



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                         |                                                             |                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Plaka                   | 66ACC622                                                    | Şanzıman Tipi     | Manuel             |
| KM                      | 75220                                                       | Yakıt Cinsi       | Dizel              |
| Şase                    | VF1RJK00869187989                                           | Motor Gücü        | 70 kw              |
| Ruhsat Motor No         | K9KU876D155987                                              | Motor Hacmi       | 1461cc             |
| Marka                   | Renault                                                     | Rengi             | MAVİ (Demir)       |
| Model                   | Express                                                     | İlk Tescil Tarihi | 09-08-2022         |
| Sonraki Muayene Tar.    | 09-09-2026                                                  | Model Yılı        | 2022               |
| Sonraki Egzoz Mua. Tar. | aN-aN-ONaN                                                  | Araç Tipi         | Kombi (Camlıvan**) |
| Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kapı Sayısı       | 5 Kapı             |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1426109  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                    |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler,çizikler,taş izleri ve yakıcı madde izleri mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                           |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deformeler,çizikler ve kir mevcut                         |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                           |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                           |
| Silecekler                                    |       |                                                           |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                           |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                           |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Ön lastikler deforme ve jant kapaklarında çizikler mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön diskler aşınmış                                        |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                           |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                           |
| Şanzıman                                      |       |                                                           |
| Diferansiyel                                  |       |                                                           |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                           |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                           |
| Park Sensörleri                               |       |                                                           |
| Araç Altı                                     |       |                                                           |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.     |
| Klima                                         |       |                                                           |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam hasarlı                                            |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                           |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                           |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                           |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 1.3 m/km | 3,3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 83      | 85      | 2        |
| 2. Aks | 66      | 69      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.9265 | 1.8645 | 3         |
| 2. Aks                     | 1.2245 | 1.422  | 13        |
| El Freni                   | 1.2065 | 1.447  | 16        |

### Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88T                | 3 mm          | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T                | 5 mm          | Kışlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88T                | 3,12 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T                | 5,12 mm       | Kışlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 373                 | 333             | 61         | 147          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 70              | 13         | 100,00       |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 14.10.2025 15:10 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1426109    | Araç Giriş Tarihi: | 14.10.2025 10:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 14.10.2025 15:10 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

14.10.2025

Araç:

Renault Express 1.5 Blue dCi 95

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJK00869187989 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.10.2025 14:48:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 100794:

NOx kat. den önceki NOx sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Konfor

UCH

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 95F031;

Transponder

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A747A.;

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

UPC

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge paneli  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Radyo  
Hata kodu DTC 930B13:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D13;  
On sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931113:  
Arka sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F13;  
On sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 934155:  
ECU  
YANLIŞ KONFIGURASYON  
Ses/Video  
Telematik  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1426109 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 16.01.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |
| 01.07.2023   |                      | ERPCarpma    | Hayır             | 9881.18        | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1426109  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Çizik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz  
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1426109  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceKapı, sağ arka, Kapı, sağ arka sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1426109  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 15:10



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Pasaslar > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

## Notlar

### Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor , Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 14.10.2025 15:10 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1426109    | Araç Giriş Tarihi: | 14.10.2025 10:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 14.10.2025 15:10 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası