

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Full Plus Ekspertiz



34PC9918



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-4485613 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34PC9918	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	177996	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1LZLF0E54680624	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Fluence
İlk Tescil Tarihi	03-02-2016	Sonraki Muayene Tar.	25-01-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Standart dışı onarımlar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	sağ sinyal lambası camı ufak çatlak
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut. Lastiklerde çatlaklar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Motor alt muhafaza hasarlı
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	BAKIM GEREKLİ	Klima soğutması zayıf
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Taş vuruğu mevcut. Tuşlar deforme
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-4485613 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	73	4
2. Aks	63	61	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3565	1.0225	24
2. Aks	1.3695	1.4385	4
El Freni	108	148	27

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	5,21 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	95V	3,92 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	5,36 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	3,84 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51

Bayi No: 0601

Sayfa: 6/12

Rapor No: 06-01-4485613

Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46


Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 354 NM	Teker Torku 308 NM	Teker Gücü 62 KW	Test Hızı 140 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 75 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 92,59

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-4485613 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
06.05.2026
Arac:
Renault Fluence 1.5 dCi
Motor kodu:
K9K-836 (K9K-J8)
Üretim yılı;
10-16
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1LZLFOE54680624 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
06.05.2026 10:23:44 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 050029:
Multipleks VERİYOLU lizerinden Arac Hizi Bilgisi
MANTIKSIZ SINYAL/VERİ!
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Güvenlik
Park asistanı CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 957915:
Arka sis lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 95531C:
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 955177:
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME MOTORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 955267:
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havası kontrol sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923514:
KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ 2
ARIZALI GÜC KAYNAĞI
Hata kodu DTC 923614:
KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ 1
ARIZALI GÜC KAYNAĞI
Hata kodu DTC 921114:
KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ

ARIZALI GÜC KAYNAĞI
Hata kodu DTC 921315:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu CAN
3*
Hata kodu DTC 940D86:
Multipleks VERİYOLU lizerinden Arac Hizi Bilgisi
MANTIKSIZ SINYAL/VERİ!
Hata kodu DTC C41800:
ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
SINYAL YOK
Hata kodu DTC C11100:
Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri
Multiplex veri ağına sinyal eksiktir.
Konfor
Onsol kapağı CAN
Hata kodu DTC F0031C:
Güç kaynağı
arızalı güç kaynağı ECU
Sanziman
Otomatik sanziman CAN
Hata kodu DTC D22587;
Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22687;
Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22187;
On sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22087;
On sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi
HATALI SINYAL
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC F00313;
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 560896:
Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi
Dahili hata.
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC D00186:
MULTİPLEKS AĞ
Hatalı ABS bilgisi.
Hata kodu DTC C41800:
MULTİPLEKS AĞ
HATALI HIZ SINYALI
Hata kodu DTC F00317;
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Multimedya araylı CAN
Hata kodu DTC 930913:
Uyandırma sinyali
HATALI SINYAL
Ses/Video
Radyo CAN

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-4485613 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 932811:
Gurultu azaltma için mikrofon, arka koltuk
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.08.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
27.07.2017		ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	3500	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51
Rapor No: 06-01-4485613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı civataları işlemlidir. Araç genelinde dolu hasarı izleri ve onarım izleri mevcut. araç boyasında deforme ve solma mevcut. Arka saç panelde ezik mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2026 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-4485613 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:46 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2026 09:51
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası