

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1445533	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 15:40	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FOS287



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FOS287	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	170303	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1LZB10544145847	Motor Gücü	81 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fluence
İlk Tescil Tarihi	22-10-2010	Sonraki Muayene Tar.	22-10-2027
Model Yılı	2011	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42
Rapor No: 06-01-1445533
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		Sol amortisör körüğü hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut. Yakıt sistemi sızıntı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Deforme mevcut.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı yoğun kirli ve yağlı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.1 ! m/km	-2.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	81	10
2. Aks	58	61	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1295	0.989	12
2. Aks	1.3745	1.3115	4
El Freni	0.7695	0.8475	9

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,42 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91T	6,96 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	7,02 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.12.2025

Arac:

Renault Fluence 1.6

Motor kodu:

K4M-838 (KAM-W8)

Üretim yılı;

09-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1LZB10544145847 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.12.2025 16:35:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN OBD

Hata kodu DTC 0303F8:

YANMA SILINDİRİ 3

TEKLEME ALGILANDI

Hata kodu DTC 034064:

Kam mili sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 403136:

HIZ SENSORU ON SOL

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 403436:

HIZ SENSORU ON SAG

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 403A36:

HIZ SENSORU ARKA SAG

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 407481:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

Efektif ortalama motor torkunun CAN sinyali anlamlı değildir.

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95B002:

ELEKTRİK KOCUK KORUMASI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956123:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95D118:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 957015:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923514:

KORUMA VE DEGİSTİRME BİRİMİ 2

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 923012:

Mars motoru

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 922C12:

Yağ basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 922912:

RADYATOR FANİ (DUSUK AYAR)

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921315:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921215:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921211:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921114:

KORUMA VE DEGİSTİRME BİRİMİ

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 940D86:

MULTİPLEKS BİLGİ

HATALI HIZ SINYALI

Hata kodu DTC F00316:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C41800:

ABS İCİN MULTİPLEKS AG

SINYAL YOK!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Onsol kapi CAN

Hata kodu DTC A87015:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC F0031C:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Konfor

Park asistansı CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC D00186:

MULTİPLEKS AG

Hatalı ABS bilgisi.

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Ses/Video

Radio CAN

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.05.2025		Çarpışma	Hayır	0	TL
07.05.2025		Çarpışma	Hayır	12954	TL
09.02.2024		ERP-Araca Çarpma	Hayır	30163.24	TL
27.02.2017		Park Halinde Çarpılma	Hayır	865	TL
09.03.2014		Çarpışma	Hayır	445.6	TL
01.03.2011		Çarpışma	Hayır	1672	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42
Rapor No: 06-01-1445533
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42
Rapor No: 06-01-1445533
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1445533 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001



Pano/Göstergeler, İç dikiz aynası > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, İç aydınlatma, ön > Hasarlı



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Direksiyonda koruma kılıfı olduğundan dolayı kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Sol ön kapı, Sol arka kapı ve bagaj kapısı bağlantı civatasında işlem mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1445533	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 15:40	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası