

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CHZ565



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHZ565	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89069	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFE00457940477	Motor Gücü	81 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Kadjar
İlk Tescil Tarihi	15-09-2017	Sonraki Muayene Tar.	06-08-2026
Model Yılı	2017	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45
Rapor No: 06-01-1420525
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, Dolu hasarı, taş izi, boya atması, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, Deforme, kir ve çizikler mevcuttur
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Elektrikli katlanabilir ayna arızası kapanmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Hasarlar mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. Turbo ses yapıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon hareketinde hafif harici ses mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza, arka saç panel ve arka tampon demiri hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vurukları mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	62	7
2. Aks	46	62	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.833	1.57	14
2. Aks	2.026	2.154	5
El Freni	1.0375	1.779	41

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/19	96V	4,39 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/45/19	96V	5,56 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/45/19	96V	4,55 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/45/19	96V	5,6 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.09.2025

Arac:

Renault Kadjar 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-646 (K9K-F6)

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFE00457940477 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.09.2025 11:56:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN OBD

Hata kodu DTC 151711:

Start rolesi

ARIZALI/EKSIK KONTROL

ABS

ABS CAN OBD

ABS

Park freni CAN

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastigl kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC A0BE15:

AKU SICAKLIĞI SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 925615:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C11187:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlant

i

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI SINYAL

Konfor

On kamera CAN

Sanziman

Otomatik sanziman CAN

Hata kodu DTC 187298:

Debriyaj 2

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 934149:

ECU

YANLIŞ KONFIGURASYON

Ses/Video

Telematik CAN

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 12:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1420525	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 12:45
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0477 şasi nolu RENAULT KADJAR ICON 1.5 DCI 110 EDC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45
Rapor No: 06-01-1420525
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı




Tavan, Tavan direği > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Ön aks, Salıncak, ön sol alt > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 12:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1420525 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Ön aks, Salıncak, ön sağ alt > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tavan, Sunroof > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç kaplaması, sol > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motorsoğutması

Motor

Parça ve Hasar

Kayıp - Çatlak

Turbo - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 12:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1420525	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 12:45
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Egzozdan yoğun siyah duman atma mevcut. Araç star-stop kontrol ettirin uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 12:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1420525	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 12:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası