

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34LD3361



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34LD3361	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	200653	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1LT61GEUC276920	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	SİYAH	Model	Latitude
İlk Tescil Tarihi	30-05-2014	Sonraki Muayene Tar.	07-04-2027
Model Yılı	2013	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07
Rapor No: 06-01-1462874
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, dolu izi, ezik, çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir çizik deforme, sarkma mevcut. cam tavan perdesi katlanma hatalı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deformeler mevcut. Sol ön kapı cam açma tuşu sabitleme hatalı.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		far camları deforme mercek far rengi farklı. Sağ ön sis lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		enjektörler harici ses. Yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		deforme
Kayışlar ve Rulmanlar		kayış kasnak ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular		YOĞUN BEYAZ VE MAVİ DUMAN ÇIKIŞI MEVCUT. Egzoz sistemi standart dışı onarım.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.4 m/km	1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	80	2
2. Aks	58	59	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.7175	2.296	15
2. Aks	1.612	1.9895	18
El Freni	1.096	0.9985	8

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/17	94Y	4,37 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/17	94Y	5,95 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/17	94Y	4,43 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/17	94Y	6,04 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 14:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1462874	Araç Giriş Tarihi:	11.02.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 14:07
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

11.02.2026

Arac:

Renault Laguna-III 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-846 (K9K-R8)

Üretim yılı;

12-15

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VF1LT61GEUC276920 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.02.2026 12:36:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 516879:

Elektromekanik el frenini

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hareket algılandı.

Hata kodu DTC C10000:

MULTİPLEKS AG

MULTİPLEKS AGA ENJEKSİYON DAGITIM ÇIKIŞI YOK!

Hata kodu DTC C40200:

MULTİPLEKS AG

OTOMATİK DISLİ KUTUSUNDAN MULTİPLEKS SİYAL YOK!

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C10000:

MULTİPLEKS BİLGİ

HATALI ENJEKSİYON!

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 957711:

HATCHBACK ACMA

arizali aktivasyon

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 921515:

Hata kodu DTC 926868:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ

!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistanı OBD

4*

Hata kodu DTC A72314:

Dis arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72214:

ic arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72114:

ic arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72014:

Dis arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Onsol kapa CAN

Hata kodu DTC A82096:

Surucu tarafı kapalı kumanda ünitesi

ARIZALI ELEKTRİK KONTROL DEVRESİ!

Konfor

On sağ kapı CAN

Konfor

Koltuk kontrolü CAN

Konfor

Adaptif far CAN

Hata kodu DTC 9C011C;

ON SURUS YÜKSEKLİĞİ SENSÖRÜ

SİYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu DTC C10087:

MULTİPLEKS BİLGİ

HATALI ENJEKSİYON!

Sanziman

Sanziman CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 931913:

Harici ses amplifikatörü

ARIZALI/EKSİK KONTROL

Ses/Video

Ses yükseltici OBD

Hata kodu DTC 932013:

YÜKSEK SES HOPARLÖRÜ ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

İletişim birimi OBD

Ses/Video

Telematik CAN

Hata kodu DTC 93E129:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.11.2025		Çarpma	Hayır	30090.19	TL
28.03.2023		ERP-Çarpma	Hayır	20002.2	TL
24.08.2017		Çarpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 14:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1462874	Araç Giriş Tarihi:	11.02.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 14:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1462874 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım




Sis lambaları, Sis farı camı, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Dolu Hasarı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2026 14:07
Rapor No: 06-01-1462874
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:30

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2026 14:07



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sol ön çamurluk bağlantı civatası işlemli.

Diğer notlar;

Yağ kaçaqları olduğundan Dyno testi yapılamadı, kapı gergileri ses yapıyor. Torpido kapağı sabitlemesi hatalı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.02.2026 14:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1462874	Araç Giriş Tarihi:	11.02.2026 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	11.02.2026 14:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası