

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 14:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/16
Rapor No:	06-01-1499913	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 14:27
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34ZJ485



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34ZJ485	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	182417	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1BZAA0544150940	Motor Gücü	63 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-11-2010	Sonraki Muayene Tar.	24-01-2028
Model Yılı	2011	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 3/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		boya atımları, Ezik Çizik taş izi yakıcı madde izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir leke çizik hasar ve tavan döşemesinde sarkma mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar da ve stoplarda solma mevcut.sağ arka lamba camında çatlaklar mevcut
Silecekler		Silecekler deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar deforme Çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka diskler aşınmış.
Yürür Aksam		Ön ve arka takım burçlarında deformeler mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. enjektörler hafif harici ses .
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Paslanmalar mevcut.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.6 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	75	9
2. Aks	37	61	24



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1335	1.992	6
2. Aks	1.4325	1.392	2
El Freni	0.865	1.2275	29

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,9 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
63	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 14:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/16
Rapor No:	06-01-1499913	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 14:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
01.07.2026
Arac:
Renault Megane-III 1.5 dCi
Motor kodu:
K9K-830 (K9K-F8)
Üretim yılı;
08-10
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1BZAA0544150940 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.07.2026 14:14:14 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Dizel CAN OBD
Hata kodu DTC 038096:
ON KIZDIRMA ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Güvenlik
Park asistanı CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 957015:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC CAN
Konfor
Gösterge panosu CAN
Hata kodu DTC 940D86:
Multipleks VERİYOLU üzerinden Arac Hizi Bilgisi
MANTIKSIZ SINYAL/VERİ!
Hata kodu DTC C41800:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
SINYAL YOK
Konfor
Onsol kapağı CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayüzü CAN
Ses/Video

Radyo CAN
Hata kodu DTC 935849:
CD çalar
CD OKUNAMIYOR
Hata kodu DTC 93CF73:
ARIZALI DUGME
HATALI DUGME FONKSİYONU!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.04.2025		ERP-Çarpisma	Hayır	19751	TL
04.02.2022		ERP-Çarpma	Hayır	872.2	TL
11.08.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	2338.05	TL
01.06.2015		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	770	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 14:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/16
Rapor No:	06-01-1499913	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 14:27
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 10/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 11/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 12/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Hasarlı



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 13/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka
> Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön >
Pas



Çamurluk, sağ arka,
Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Kırılmış



Farlar, Far camı, sağ >
Solmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Taş İzi



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27
Rapor No: 06-01-1499913
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04

Sayfa: 14/16
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Onaysız



Arka lambalar, Arka lambalar,
sağ > Solmuş



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Solmuş



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Kırılmış



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, C-direk, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 14:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 15/16
Rapor No: 06-01-1499913 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 14:27
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Camlar	Ön cam - Değişmiş
Farlar	Far, sol - Değişmiş
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren disk, sağ arka - Aşınmış
Fren sistemi	Fren disk, sol arka - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motorda harici ses mevcut. rolantide dalgalanma mevcut.sol çamurluk bağlantı ayağı ezik . Araçta ezik Çizik taş izi ve yakıcı madde izleri mevcut. Sağ arka kapı civataları işlemlili. Sol arka kapı civataları işlemlili. Araç vernik deseninde bozulmalar mevcut. Ön tampon demi ön panel bağlantı ayaklarında ezikler mevcut. Ön panel değişen. Araçta dolu hasarı mevcut .

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 14:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	16/16
Rapor No:	06-01-1499913	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 14:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası