

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FE1739

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	34FE1739	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	204676	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1BM0T0538520749	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ (İNCİ)	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-07	Model Yılı	2008
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, hasar ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut,Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		Şanzıman yağ kaçağı mevcut, debriyaj aşınma mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5 m/km	-3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	68	5
2. Aks	59	53	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2505	1.2795	2
2. Aks	2.1455	2.0285	5
El Freni	0.9705	0.973	0

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,04 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,12 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1387604	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 13:27	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Arac:

Renault Megane-II 1.5 dCi Grandtour

Motor kodu:

K9K-732 (K9K-P7)

Uretim yili;

04-08

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1BMO0T0538520749 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.06.2025 13:43:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN OBD

ABS

ABS CAN OBD

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC 9042:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH CAN

Hata kodu 82060:

Cam krikosu

KISA DEVRE

Hata kodu 82061:

Cam krikosu

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor

UPC CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 9401:

Yag seviye sensori

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 9404:

AKU VOLTAJI

NOMINAL DEGER ARALIGININ DISINDA

Hata kodu DTC 9405:

Gosterge grubu

DAHILI ECU ARIZAST!

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Lastik basinci kontrolü

Lastik basinci kontrolü (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.04.2025		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	32750	TL
25.03.2025		Çarpışma	Hayır	15500	TL
14.08.2021		ERPÇarpışma	Hayır	8363.05	TL
01.09.2018		Çarpışma	Hayır	1959.8	TL
21.12.2017		Çarpışma	Hayır	3791.83	TL
25.05.2011		Çarpışma	Hayır	848.44	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29
Rapor No: 06-01-1387604
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Pano/Göstergeler, Torpido gözü kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29
Rapor No: 06-01-1387604
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Onaysız



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Solmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Delinmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1387604 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 14:29
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon >
Solmuş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Motor, Motor izolasyonu >
Sabitlemesi Hatalı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya
Tavan	Sol üst frangart - Lokal Boya
Şanzıman	Debriyaj - Aşınmış
Motor	Motor - Duman Atıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı plastiği boyalı.- araç geneli yoğun reçine lekesi mevcut.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı.Motor ve şanzımanda yağ kaçağı olduğundan Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1387604	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 13:27	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası