

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1432963 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BHK389

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1432963 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BHK389	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100786	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1BZLF0E54924637	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	GÜLTEN ŞAHİN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49
Rapor No: 06-01-1432963
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön far camları deforme ve arka sağ lamba camı hasarlı
Silecekler		Arka silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumlar ve üst kapak yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1432963 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	68	1
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	212	218	3
2. Aks	139	143	3
El Freni	180	175	3

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,47 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	7,23 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	6,25 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,89 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1432963 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.11.2025 15:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1432963	Araç Giriş Tarihi:	04.11.2025 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	04.11.2025 15:49
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
04.11.2025
Araç: Renault Megane-III 1.5 dCi
Motor kodu: K9K-837 (K9K-N8)
Üretim yılı: 09-16
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: VF1BZLFOE54924637 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 04.11.2025 15:40:39 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / Ön sol kapı CAN
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel CAN OBD 3
Hata kodu DTC 1525F3:
SEYİR KONTROLÜNDEN GELEN CAN VERİYOLU
MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ
Hata kodu DTC 0002F5:
Yakıt miktarı kontrol valfi
KONTROL ARALIĞINA ULAŞILDI
Hata kodu DTC 00871C:
RAY BASINCI İZLEME
Fonksiyon hatalıdır.
ABS ABS/ESP (CAN) 3
Hata kodu DTC F00313:
ECU .. ~
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 407481:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglantı
Efektif ortalama motor torkunun CAN sinyali anlamlı değildir.
Hata kodu DTC C42200:
Merkezi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ SİNYAL
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Klima CAN 0*
Konfor UCH CAN 2
Hata kodu DTC 957015:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Konfor UPC CAN
Hata kodu DTC 921215:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor Gösterge panosu CAN
Konfor Önsolkapı CAN
Konfor Park asistanı CAN
Şanzıman Otomatik şanzıman CAN
Direksiyon Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 560896:
Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi
Dahili hata.
IEE | DY. Le e A LI -
- O OO
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.11.2025 15:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1432963	Araç Giriş Tarihi:	04.11.2025 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	04.11.2025 15:49
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4637 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE HB TOUCH PLUS 1.5 DCI 110 EDC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.11.2025 15:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1432963	Araç Giriş Tarihi:	04.11.2025 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	04.11.2025 15:49
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49
Rapor No: 06-01-1432963
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49
Rapor No: 06-01-1432963
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı




Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2025 15:49
Rapor No: 06-01-1432963
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:38

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2025 15:49




Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarı



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Cam yıkama/silme sistemi

Parça ve Hasar

Silecek arka - Deforme Olmuş

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç çakılı şase görülemedi . Araç teknik spesifikasyonları gereği Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.11.2025 15:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1432963	Araç Giriş Tarihi:	04.11.2025 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	04.11.2025 15:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası