

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-3504313	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 12:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



50AG326

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3504313 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	50AG326	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	155215	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1BZLC0552456036	Motor Gücü	81 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YÜCEL YENİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-3504313 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik dolu hasarı , hasar ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Debriyajda yukardan kavrama mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Multimedya düğmeleri deforme.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden ölçüm yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-3504313 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.6 ! m/km	-8.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	63	3
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	122	145	16
2. Aks	212	219	3
El Freni	206	211	2

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	6,03 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	6,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	6,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	6,15 mm	Yazlık



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3504313 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-3504313	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 12:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
17.07.2026
Araç: Renault Megane-III 1.6
Motor kodu: K4M-858
Üretim yılı: 09-16
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: VF1BZLC0552456036 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 17.07.2026 12:44:46 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin CAN OBD 1
Hata kodu DTC 056415:
Otomatik hız kontrolü/sinirleyici
Fonksiyon hatalıdır.
ABS ABS/ESP (CAN) 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Güvenlik Park asistanı CAN 0
Konfor UCH CAN 1
Hata kodu DTC 955177:
DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME MOTORU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor UPC CAN 0
Konfor Gosterge panosu CAN 0*
Konfor On sol kapı CAN 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0*
Ses/Video Multimedya arayüzü CAN 1*
Hata kodu DTC 930913:
Uyandırma sinyali
HATALI SİNYAL
Ses/Video Radyo CAN 5*
Hata kodu DTC 932811:
Gürültü azaltma için mikrofon, arka koltuk
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F13:
On sol hoparlör
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 930D13:
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
On sağ hoparlör
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 935B49:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 935C49:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
EE | 2 Le . e .
LI
EE =

Tramer Sorgulaması

VF1BZLC0552456036 şase nolu ve 50AG326 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-3504313	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 12:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17
Rapor No: 06-01-3504313
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17



Kapı, sol arka, Nikelaj, alt > Çizik



Kapı, sol ön, Nikelaj, alt > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17
Rapor No: 06-01-3504313
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk ağızı
> Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Tampon, ön, Spoiler > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano,
Gösterge panosu > Deforme
Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası sabitlemesi > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon
ızgarası > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çatlak




Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17
Rapor No: 06-01-3504313
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-3504313 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:17
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, arka - Aşınmış

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği Dyno testi yapılmadı. Araç genelinde ezikler , çizikler ve taş izleri mevcut. Sağ arka şaseye LPG dolum ağı ayağı montajı yapılmış. Anahtar pili zayıf uyarısı veriyor. Debriyaj aşınmış yukarıdan kavırıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-3504313	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 12:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası