

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Rapor No: 06-01-1497047  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57

# Full Plus Ekspertiz



## 06FCS680



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06FCS680	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	82989	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VF1RFB00968362001	<b>Motor Gücü</b>	103 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1332cc
<b>Rengi</b>	GRI	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	20-10-2021	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	17-10-2026
<b>Model Yılı</b>	2021	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Rapor No: 06-01-1497047  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Rapor No: 06-01-1497047  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı maddemizi,taş izi ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ Z rot hasar.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	BAKIM GEREKLİ	Multimedya ekran Sabitlemesi hatalı.
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt koruma plastiği hasarlı. Motor muhafaza yırtık
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Taş izi mevcut .
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	72	4
2. Aks	51	65	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9635	1.9495	0
2. Aks	1.04	0.9695	6
El Freni	1.2995	1.2835	1

### Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	7,2 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	7,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	7,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	7,4 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert  
Ankara Őařmaz Őubesi Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Ara Giriř Tarihi: 20.06.2026 11:26 Ara ıkıř Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
20.06.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.3 Tce  
Motor kodu:  
H5H-450 (H5H-A4)  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00968362001 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiř:  
20.06.2026 11:29:59/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 16A487:  
Radyo kumanda unitesine CAN-Bus  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC 158B96:  
Krank mili sensörü  
HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC 061A62:  
ECU  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
ABS  
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4E802:  
ic mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.  
Güvenlik  
Park asistanı CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC A72097:  
Hata kodu DTC A72197:  
Hata kodu DTC A72297:  
Hata kodu DTC A72397:  
Hata kodu DTC A72417:  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2123:  
Suruç tarafı emniyet kemeri digmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AF0611:

Bagaj aydınlatma  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC000S8:  
Yağmur/iřik sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AC4004:  
Suruç kontrol paneli  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC DC0208:  
LIN-Bus  
BAGLANTI YOK!  
Konfor  
UPC CAN  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC E15487:  
Radyoya CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hırsızlık koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00968362001 şase nolu ve 06FCS680 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Rapor No: 06-01-1497047  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Rapor No: 06-01-1497047  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57

## Diğer



Ön aks, Denge çubuğu,  
bağlantı cubuğu sağ > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza >  
Delinmiş



Kaporta, Muhafaza, orta >  
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >  
Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon >  
Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence  
sistemleri, Komünikasyon ve  
navigasyon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç dış fitillerinde çizik ve deforme mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Sol marşbiyel maskeleme hatası boya tuzu mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1497047 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası