

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.03.2026 10:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1470056	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.03.2026 10:51
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CHU599



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHU599	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	72042	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00566366493	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	26-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	02-12-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51
Rapor No: 06-01-1470056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		noktsal ezik rötüş ve yüzeysel çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		sağ arka lamba camı çatlak
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Karter contası ve yağ filtresinde kaçak mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.5 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	65	57	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	141	162	13
2. Aks	154	171	10
El Freni	126	150	16

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	7,63 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	7,72 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	7,58 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	7,66 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

11.03.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00566366493 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.03.2026 10:45:33/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 50C368:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 80D229:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistanı CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 950418:
ARKA SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 95D608:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Hata kodu DTC 959304:
"Arka kapak açık" sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC AOCB11:
GUNDUZ SURUS LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 923111:
GUNDUZ SURUS LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor

Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 94037B:
Fren seviyesi seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC C11187:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC C14087:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC C15987:
Park yardımcı kumanda Ünitesi ile CAN bağlantısı
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayüzü CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
3*
Hata kodu DTC 932813:
Mikrofon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1470056 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 10:51
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.01.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	6884.43	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.03.2026 10:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1470056	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.03.2026 10:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda folyo söküm izleri , boya deseninde bozulmalar mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.03.2026 10:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1470056	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	11.03.2026 10:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası