

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02
Rapor No: 34-04-1475957
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02

Full Plus Ekspertiz



34MJB361

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02
Rapor No: 34-04-1475957
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34MJB361	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46978	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00673937069	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2027-11-01	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02
Rapor No: 34-04-1475957
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön arka disk Balat'a aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Şarj edilmeli.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1475957 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	286	283	1
2. Aks	491	470	4
El Freni	166	164	1

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	98V	3 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	98V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	98V	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	98V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/8
Rapor No: 34-04-1475957 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02
Rapor No: 34-04-1475957
Mersis No: 0005114804300001

Bayı No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02

OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN

s OL UTI O N S

02.04.2026

Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe

Motor kodu: H5H-470 (H5H-B4)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN: VF1RFB00673937069 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 02.04.2026 11:58:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC 80D513:

YOLCU HAVA YASTIĞI DURUMU-KONTROL-LAMBASI

»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

A/C sistemi Klima CAN 0

Konfor UCH CAN 8*

Hata kodu DTC AC2123:

Hata kodu DTC AC9A15:

Hata kodu DTC DC0008:

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu DTC AC8104:

Hata kodu DTC AC4004:

Konfor Park asistansı CAN 3

Hata kodu DTC A72197:

Hata kodu DTC A72297:

Hata kodu DTC A75087:

Konfor Gösterge panosu CAN 9*

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJİ i i}

»HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAĞI

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC F00316:

ECU GUC BESLEMESİ

BELİ. 2 a e LI AI a CL rep

»ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 941015:

Hata kodu DTC 940815:

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC E15B87:

Hata kodu DTC 940604:

Direksiyon

Hata kodu DTC 561764:

Trl. 2 Le ae LI

Servo direksiyon

CAN

UR

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00673937069 şase nolu ve 34MJB361 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02
Rapor No: 34-04-1475957
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer

Parça Grubu

Fren sistemi

Fren sistemi

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Fren diskleri ve balataları, arka - Aşınmış

Akü - Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Araçın ön lastikleri aşınmış

Test hattı ile ilgili notlar;

ESP sistemi kapatılmadığından DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.04.2026 12:02 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1475957 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 12:02
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası