

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37
Rapor No: 06-01-1493751
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37

Full Plus Ekspertiz



06ETH292



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06ETH292	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50984	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00172425712	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	MAVİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	14-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-01-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37
Rapor No: 06-01-1493751
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37
Rapor No: 06-01-1493751
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, ve yüzeysel çizikler mevcut. Ön tamponda hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far çamnda çatlaklar mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda çatlak mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	-2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	71	3
2. Aks	54	51	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7275	1.594	7
2. Aks	1.176	1.155	1
El Freni	1.433	1.364	4

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	6,7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	6,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
10.06.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00172425712 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.06.2026 11:07:45/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508686:
Elektrik terminali kumanda Ünitesi multiplex veri
ağı
SINYAL MEVCUT DEĞİL!
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistanı CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS
!
Hata kodu DTC AC8104:
ON KABİN İSİĞİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAĞLANTI YOK!
Hata kodu DTC DC0308:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ECU
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
UPC CAN
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlant
ı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E25487:
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561F86:
Kamera multiplex veri ağı
SINYAL MEVCUT DEĞİL!
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Ses/Video
Navigasyon ile iletişim
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00172425712 şase nolu ve 06ETH292 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37
Rapor No: 06-01-1493751
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37

Araç Resimleri



Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam >
Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ >
Çatlak



Farlar, Far camı, sağ >
Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor Kaputu, sağ ve sol ön çamurluk ta koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğun Kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1493751 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası