

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Rapor No: 06-01-1490858  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54

# Full Plus Ekspertiz



## 06CPN760

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06CPN760	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	85514	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VF1RFB00364505614	<b>Motor Gücü</b>	102 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1332cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	03-12-2019	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	19-11-2026
<b>Model Yılı</b>	2019	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Rapor No: 06-01-1490858  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Rapor No: 06-01-1490858  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik , çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kir ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü verileri okunamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön camda ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	70	5
2. Aks	75	80	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8045	2.526	9
2. Aks	1.105	1.024	7
El Freni	1.4675	1.3755	6

### Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94W	6,6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94W	6,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94W	6,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94W	6,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
102	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

23.05.2026

Araç:

Renault Megane-1V 1.3 Tce

Motor kodu:

H5H-450 (H5H-A4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VF1RFB00364505614 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.05.2026 09:30:02 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 060645:

ECU

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 06389A:

GAZ KELEBEGİ KONUMU

MANTIKSIZ KONUM

Hata kodu DTC 211975:

GAZ KELEBEGİ VALFİ KUMANDASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 017192:

Yakıt sistemi

ARIZALI SİSTEM

Hata kodu DTC 019064:

Yakıt basınç sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 226D95:

Kurum partikül filtresi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 021798:

MOTOR FAZLA ISINIYOR

MAKSİMUM SICAKLIK ASILDI

Hata kodu DTC 052421:

Yağ basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C40100:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu DTC C10000:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC C41200:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu DTC C12600:

Direks. aç sen

HATALI SINYAL

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUĞU KİSİ ALGILAMASI SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Givenlik

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72192:

İç arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72292:

İç arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72092:

Dis arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72392:

Dis arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95D608:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

LIN-Bus

BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik hava kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 5A727A::

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A737A::

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A747A::

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A757A::

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4

Çok düşük lastik basıncı.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC C10087:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC C15987:  
Park yardimi kumanda Unitesi ile CAN baglantisi  
BOZUK İLETİSİM  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hata kodu DTC C10087:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00364505614 şase nolu ve 06CPN760 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Rapor No: 06-01-1490858  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Rapor No: 06-01-1490858  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### **Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2026 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1490858 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2026 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası