

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24
Rapor No: 06-01-1381744
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24

Full Plus Ekspertiz



06EAD962



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAD962	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	147579	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00969023989	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, taş izi, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme,kir ve yakıcı madde izi mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka lastikler de deforme mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,5 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	81	1
2. Aks	37	66	29



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5995	1.5825	1
2. Aks	2.1055	1.9025	9
El Freni	0.792	0.805	1

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	4,37 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	4,48 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1381744	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 15:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.06.2025
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-470 (H5H-B4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00969023989 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.06.2025 16:04:00 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 062771:
Yakıt pompası
ARIZALI/EKSIK KONTROL
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC9018:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 9C101C:
Far ayarı
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC A72417:
Hata kodu DTC A72449:
ECU
ARIZALI ECU
Konfor
Gosterge panosu CAN

Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC 181516:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.02.2025		Çarpışma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24
Rapor No: 06-01-1381744
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1381744 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 16:24
Rapor No: 06-01-1381744
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 15:41

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 16:24



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, C-direk, sol > Küçük Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka ve modelleri farklı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı bağlantı civatası işlemli.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1381744	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 15:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası