

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Rapor No: 06-01-2486968  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14

# Full Plus Ekspertiz



## 06CYC137



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06CYC137	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	112688	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VF1RFB00X69024004	<b>Motor Gücü</b>	103 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1332cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	19-03-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	aN-aN-0NaN
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Rapor No: 06-01-2486968  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Rapor No: 06-01-2486968  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik , çizik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, ve deformeler mevcut. paspas eksik
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	BAKIM GEREKLİ	silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastiklerde aşınma ve çatlamlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,4 m/km	2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	80	3
2. Aks	72	54	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.711	1.5605	8
2. Aks	2.1175	2.1155	0
El Freni	1.5615	1.472	5

### Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,35 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	3,47 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,42 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	2,86 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert  
Ankara Őaőmaz Őubesi Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őaőmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Ara Giriő Tarihi: 11.05.2026 09:04 Ara ıkıő Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
  
11.05.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.3 Tce  
Motor kodu:  
H5H-450 (H5H-A4)  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00X69024004 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
11.05.2026 09:10:23/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 158B96:  
Krank mili sensörü  
HATALI SINYAL  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
ABS  
Direksiyon acisi sensörleri elektronik kum...  
Hata kodu DTC E14F87:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba  
glantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15B87:  
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite  
sine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİSİM YOK  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Givenlik  
Park asistanı CAN  
Hata kodu DTC A72416:  
Hata kodu DTC A72417:  
Hata kodu DTC A72449:  
ECU  
ARIZALI ECU  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC A74087:  
Hata kodu DTC A74487:  
Hata kodu DTC A74B87:  
Hata kodu DTC A74D87:  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AF7124:

Fren pedali musiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AF7224:  
Fren pedali musiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AC2123:  
Surucu tarafi emniyet kemeri digmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0000S8:  
Yağmur/isik sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0208:  
LIN-Bus  
BAGLANTI YOK!  
Hata kodu DTC E14087:  
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E15B87:  
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite  
sine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİSİM YOK  
Konfor  
UPC CAN  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Sanziman  
Cift debriyajlı sanziman CAN  
Hirsizlik koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızi CAN  
Ses/Video  
Radyo/navigasyon OBD  
Hata kodu DTC 931113:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 934149:  
ECU  
YANLIS KONFIGURASYON  
Hata kodu DTC 934749:  
Bluetooth modiilii  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00X69024004 şase nolu ve 06CYC137 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Rapor No: 06-01-2486968  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14

### Araç Resimleri



### Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

### Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Rapor No: 06-01-2486968  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok

## Notlar

### Lastik ile ilgili notlar;

sol ön lastik marka modeli farklı

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Muhtelif yerlerde ezik çizik ve taş izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 12:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2486968 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 12:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası