

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1503659	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:01
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EVJ374



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EVJ374	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	74332	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00569719443	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	04-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	25-08-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01
Rapor No: 06-01-1503659
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izi, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yoğun yağ kaçakları mevcut
Şanzıman		yağ kaçağı izleri mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	3,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	74	4
2. Aks	34	43	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.481	1.4455	2
2. Aks	1.07	1.032	3
El Freni	1.34	1.241	7

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/17	93V	6,6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/17	93V	6,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/17	93V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/17	93V	6,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

14.07.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00569719443 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
14.07.2026 15:47:12/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 06271C:
Yakıt pompası
ARIZALI/EKSIK KONTROL
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4D308:
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedalı musiri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedalı musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2024:
Mars motoru rolesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruçi tarafı emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9915:

Arka sis lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC4004:
Suruçi kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC AOD011:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E15487:
Hata kodu DTC E25487:
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hirsizlik koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1503659	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:01
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00569719443 şase nolu ve 06EVJ374 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1503659	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:01
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1503659 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Sol far camı içi kirlidir. Sol arka çamurluk sol marşbiyel, sol arka kapı işlemli boyalı.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testine alınamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 17:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1503659	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2026 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 17:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası