

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Mobil Ekspertiz



06CJP191

Eksper / İmza


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CJP191	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90385	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00966618603	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	12-04-2021	Sonraki Muayene Tar.	23-01-2026
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Sol Ön	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	6,4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 15:41	Bayi No:	0603	Sayfa:	5/8
Rapor No:	06-03-1424095	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 15:02	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 15:41
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Amblem > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Kaporta

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Değişmiş

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

B-direk, sağ - Lokal Boya

A-direk, sağ - Lokal Boya

Sağ Üst Frangart - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 15:41	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-03-1424095	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 15:02	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 15:41
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Muhtelif yerlerinde ezik, çizik ve taş izleri mevcut. Sağ arka kapı sökülmüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-03-1424095 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.

Yasal Uyarı

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın muayene edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun muayene tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Aracın motoruna ilişkin testler ve diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz kapsamında değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Aracın teslim tarihi ve saati: 07.10.2025 15:42

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası