

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FBS927

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FBS927	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46601	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00074444448	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2028-02-18	Model Yılı	2025
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far camı çatlak
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş çürüğü
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	67	5
2. Aks	57	62	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	283	265	7
2. Aks	89	80	10
El Freni	71	73	3

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,01 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,07 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,95 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 11:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1433514	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 10:57	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 11:26
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu: H5H-470 (H5H-B4)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: VF1RFB00074444448 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 06.11.2025 11:19:04 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor Benzin UDS OBD
ABS ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508686:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum...
Hava yastığı Hava yastığı (CAN)
Klima Klima
Güvenlik CAN Gateway
Konfor UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Hata kodu DTC DC0008:
Konfor UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Marş motoru
arızalı aktivasyon
Konfor Park asistanı CAN
Hata kodu DTC E15F87:
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN
Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
IEE | DY. Le e A LI Vi
Hata
NOOO
4*
06.11.2025
EE =
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
i
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu DTC E15487:
Konfor
Hata kodu DTC 941015:
Hata kodu DTC E15B87:
Konfor
Hata kodu DTC 657713:
Hata kodu DTC 65138F:
Hata kodu DTC 657697:
Hata kodu DTC 656192:
Hata kodu DTC 656292:
Hata kodu DTC 656492:
Hata kodu DTC 656592:
Hata kodu DTC 656097:

Hata kodu DTC 650471:
Çok fonksiyonlu kamera
Kamera merceği kirlidir.
Hata kodu DTC 65178F:
Şanzıman
Hata kodu DTC E25F87:
Radar CAN-Bus ön
BOZUK İLETİŞİM
Direksiyon
Hata kodu DTC 561764:
Şeritte kalma yardımcısı
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Ses/Video
Hata kodu DTC 93398F:
ARKA KAMERA
Gösterge panosu CAN
Ön kamera CAN
Çift debriyajlı şanzıman CAN
Servo direksiyon CAN
Multimedya arayüzü CAN
Navigasyon ile iletişim
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
EE | 2 Le . e .
Li -
2%
10*
1*
=X
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.07.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26
Rapor No: 06-01-1433514
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 11:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1433514 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 11:26
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Sis lambaları, Sis farı camı, sol > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı




Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Çamurluk, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Çamurluk, sağ - Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Teknik spesifikasyonlarından dolayı DYNO testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 11:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1433514	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 10:57	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 11:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası