

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.02.2026 13:45 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1463255    | Araç Giriş Tarihi: | 12.02.2026 12:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.02.2026 13:45 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06EFF113



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06EFF113          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 92614             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase              | VF1RFB00072263474 | Motor Gücü           | 103 kw     |
| Motor Hacmi       | 1332cc            | Marka                | Renault    |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Megane     |
| İlk Tescil Tarihi | 16-01-2024        | Sonraki Muayene Tar. | 09-12-2026 |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Rapor No: 06-01-1463255  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Sabitlenme hatası, ezik ve çizik mevcut               |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir ve deforme mevcut                                 |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlar çizik mevcut                                  |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                       |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       |                                                       |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -3,5 m/km | 4,1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 73      | 71      | 2        |
| 2. Aks | 57      | 41      | 16       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.046  | 1.8075 | 11        |
| 2. Aks                     | 1.9215 | 1.954  | 1         |
| El Freni                   | 1.573  | 1.2515 | 20        |

### Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,58 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,14 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,38 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,21 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 103                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

12.02.2026

Araç:

Renault Megane-1V 1.3 TCe

Motor kodu:

H5H-450 (H5H-A4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00072263474 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.02.2026 12:38:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 053016:

Motor soğutma sıvısı basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENI İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 50B368:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72197:

Hata kodu DTC A72417:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A13:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93398F::

ARKA KAMERA

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:

Radıyo

"Yasaklanmış" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E17687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E16587:

Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15087:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.02.2026 13:45 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1463255    | Araç Giriş Tarihi: | 12.02.2026 12:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.02.2026 13:45 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00072263474 şase nolu ve 06EFF113 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Rapor No: 06-01-1463255  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2026 13:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1463255 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2026 13:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Tampon, ön, Ön tampon  
ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon  
ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Küçük Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Hatalı Ayarlanmış



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış >  
Boyası Atmış

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.02.2026 13:45 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1463255    | Araç Giriş Tarihi: | 12.02.2026 12:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.02.2026 13:45 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası