

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15
Rapor No: 06-01-1486688
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15

Full Plus Ekspertiz



06FJN830



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FJN830	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	14315	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00275179087	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	12-08-2025	Sonraki Muayene Tar.	21-06-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15
Rapor No: 06-01-1486688
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	El freni sapma değerleri yüksek. Servis kontrolü önerilir.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	78	1
2. Aks	43	69	26



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.635	1.4275	12
2. Aks	0.8175	0.9	9
El Freni	1.2375	0.129	89

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	7,26 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	8,14 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	7,32 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	8,06 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

08.05.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 Tce
Motor kodu:
H5H-470 (H5H-B4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00275179087 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
08.05.2026 16:42:23/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 508686:
Elektrik terminali kumanda Initesi multiplex veri
agi
SINYAL MEVCUT DEGİL!
Hata kodu DTC E15687:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti
ILETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
ILETİSİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Givenlik
On kamera CAN
17*
Hata kodu DTC 657713:
Hata kodu DTC 65138F;;

Hata kodu DTC 5F4404:
Hata kodu DTC 657697:
Hata kodu DTC 656192:
Hata kodu DTC 656292:
Hata kodu DTC 656392:
Hata kodu DTC 656492:
Hata kodu DTC 5F4892;
Hata kodu DTC 656592:
Hata kodu DTC 656604:
Hata kodu DTC 656704:
Hata kodu DTC 656804:
Hata kodu DTC 656097:
Hata kodu DTC 650471:
Cok fonksiyonlu kamera
Kamera mercegi kirlidir.
Hata kodu DTC 65148F;;
Hata kodu DTC 65178F;;
Givenlik
Park asistani CAN
Hata kodu DTC A72197:
Hata kodu DTC A72297:
Konfor
UCH CAN
7*
Hata kodu DTC AF7001:
Hata kodu DTC AF7002:
Hata kodu DTC AC2024:
Hata kodu DTC AC2123:
Hata kodu DTC AF0468:
Hata kodu DTC AC9A15:
Hata kodu DTC DC0000S8:
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC F00313;
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15B87:
Hata kodu DTC 940604:
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hata kodu DTC 500886:
DIS SICAKLIK BILGISI
HATALI SINYAL
Hirsizlik koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561764:
Seritte kalma yardimcisi
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Ses/Video
Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93398F;;
ARKA KAMERA
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00275179087 şase nolu ve 06FJN830 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15
Rapor No: 06-01-1486688
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yüzeysel Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 17:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1486688 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:40 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 17:15
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası