

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Rapor No: 06-01-1492000  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25

# Full Plus Ekspertiz



## 06EUH692



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EUH692	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43805	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00X73636496	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	13-11-2024	Sonraki Muayene Tar.	06-09-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Rapor No: 06-01-1492000  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Rapor No: 06-01-1492000  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izleri, taş izi, ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ arka lamba camı hasarlı.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,4 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	79	5
2. Aks	58	42	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9535	1.76	9
2. Aks	1.0135	1.0305	1
El Freni	1.642	1.3965	14

### Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

03.06.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.3 TCe  
Motor kodu:  
H5H-450 (H5H-A4)  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00X73636496 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
03.06.2026 12:18:47 /  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC E15B87:  
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
ABS  
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Güvenlik  
On kamera CAN  
Hata kodu DTC 657713:  
Hata kodu DTC 65138F;;  
Hata kodu DTC 5F4404:  
Hata kodu DTC 657697:  
Hata kodu DTC 65178F;;  
Güvenlik  
Park asistanı CAN  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC9A15:  
Konfor  
UPC CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC 923064:  
Mars motoru  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Konfor  
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN  
3\*  
Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantısı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15B87:  
Sigorta ve anahtarlama ünitesine CAN-Bus/bağlantısı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15487:  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC E15B87:  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hırsızlık koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hata kodu DTC 561764:  
Seritte kalma yardımcısı  
Fonksiyon hatalıdır.  
Ses/Video  
Multimedya arayışı CAN  
Ses/Video  
Navigasyon ile iletişim  
Hata kodu DTC 932A01:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00X73636496 şase nolu ve 06EUH692 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Rapor No: 06-01-1492000  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25

## Araç Resimleri



## Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yakıcı madde izi boya atması ve boya hataları mevcut.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1492000 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2026 13:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası