

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1492281
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59

Full Plus Ekspertiz



06EHL091



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EHL091	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50779	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00X71832949	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	04-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	20-10-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1492281
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1492281
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izleri, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Sağ ön diskte çizik mevcut.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		ufak taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,1 m/km	3,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	71	3
2. Aks	63	47	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3025	1.366	4
2. Aks	1.147	1.1815	2
El Freni	1.4345	1.4065	1

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

04.06.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCE
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00X71832949 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
04.06.2026 11:34:42 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 508686:
Elektrik terminali kumanda Initesi multiplex veri
agi
SINYAL MEVCUT DEGİL!
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4E802:
ic mekan fanı
Hatalı kontrol akim devresi.
Güvenlik
Park asistanı CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC A75087:
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC ACB449:
Yağmur sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC AC2123:
Suruçi tarafı emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/isik sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Konfor
UPC CAN
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti
i
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15487:
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Ses/Video
Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93398F;:
ARKA KAMERA
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934116:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DD58F:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
anti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E17687:
Direksiyon acisi sensoriiine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00X71832949 şase nolu ve 06EHL091 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1492281
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezic

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1492281
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1492281 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası