

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DGS630



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGS630	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	93808	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00569806825	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12
Rapor No: 06-01-1436298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubunda ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,8 m/km	-3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	83	0
2. Aks	48	51	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.899	2.194	24
2. Aks	2.527	2.068	18
El Freni	1.8915	1.5755	16

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	6,99 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	7,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	6,85 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	7,15 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.11.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00569806825 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.11.2025 12:59:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508686:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENI İCİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensori

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistansı CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 500186:

SOGUTMA SUYU SICAKLIK SINYALI

HATALI CAN SINYALI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932812:

MIKROFON 1

HATALI GİRİS SINYALI

Hata kodu DTC 932912:

MIKROFON 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.09.2023		ERP-Çarpma	Hayır	16598.72	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.11.2025 13:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1436298	Araç Giriş Tarihi:	15.11.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	15.11.2025 13:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12
Rapor No: 06-01-1436298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 13:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1436298 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 13:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Kaporta
Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Kayış - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.11.2025 13:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1436298	Araç Giriş Tarihi:	15.11.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	15.11.2025 13:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası