

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.12.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1449832	Araç Giriş Tarihi:	26.12.2025 15:44	Araç Çıkış Tarihi:	26.12.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DGS511



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGS511	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	131144	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00069806876	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55
Rapor No: 06-01-1449832
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumları terletme mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	76	3
2. Aks	44	61	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5355	1.4255	7
2. Aks	1.488	1.437	3
El Freni	1.603	1.4355	10

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	5,69 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	4,87 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	5,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	4,92 mm	Yazlık



Lastik, sol arka >
Delinmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.12.2025

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00069806876 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.12.2025 16:30:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu DTC 164313:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164311:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi zamanlamalı kumanda ünitesine CAN

N-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508087:

MULTİPLEKS AG

MULTİPLEKS AGA ENJEKSİYON DAĞITIM ÇIKIŞI YOK!

Hata kodu DTC E14E87;

GÖSTERGE GRUBU ECU'SUYLA CAN BAĞLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B977:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA314:

ARKA SİLECEK

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA514:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0108:

HATCHBACK ACMA

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN İSIGİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC A00B414:

KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ 1

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A00B614:

KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ 2

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC ADA173;

Klima kapakları aktiitord

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC ADA116:

Klima kapakları aktiitord

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72416:

Hata kodu DTC A72449:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.12.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1449832	Araç Giriş Tarihi:	26.12.2025 15:44	Araç Çıkış Tarihi:	26.12.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

ECU
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A72488:
Hata kodu DTC A72A97;
Hata kodu DTC A74087:
Hata kodu DTC A74487:
Hata kodu DTC A74787:
Hata kodu DTC A74B87;
Hata kodu DTC A74D87:
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN
Hata kodu DTC A0531C:
DIREKSIYON KOLONU KILITLEME
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC AD334A;;
ARAC ELEKTRIK ECU'SU ILE CAN ILETISIMI
HATALI TANIMLAMA!
Hata kodu DTC A0801C:
Motor calistirma tusu
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
i
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E15587:
Hata kodu DTC E15B87:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 942464:
Hata kodu DTC 940409:
Hava yastigl kontrol lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hata kodu DTC C41786:
FREN SINYALI CAN-BUS/VERI HATTI
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu DTC 500886:
DIS SICAKLIK BILGISI
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 181516:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 061347:
Hata kodu DTC 181316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 180516:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 500186:
SOGUTMA SUYU SICAKLIK SINYALI
HATALI CAN SINYALI
Hata kodu DTC 500286:
NOTR BILGISI

Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Hata kodu DTC 9F3588:
OTOMATIK KLIMA KONTROLUYLA (ACC) CAN ILETISIMI
KAYIP CAN-BUS BILGISI!
Hata kodu DTC 9F3716:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video
Navigasyon ile iletisim
Hata kodu DTC 932913:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

HATALI SINYAL

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.04.2024		ERP-Çarpma	Hayır	66596.24	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.12.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1449832	Araç Giriş Tarihi:	26.12.2025 15:44	Araç Çıkış Tarihi:	26.12.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1449832 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.12.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1449832	Araç Giriş Tarihi:	26.12.2025 15:44	Araç Çıkış Tarihi:	26.12.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası