

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DEU337



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DEU337	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	133842	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00X69471562	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	17-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	13-08-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51
Rapor No: 06-01-1455781
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarı lambası yanıyor. Turbo hortumlarında yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,9 m/km	-4.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	46	63	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3595	2.0615	12
2. Aks	1.7595	1.5715	10
El Freni	1.6265	1.403	13

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	6,24 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	5,56 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	6,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	5,45 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1455781 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.01.2026

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00X69471562 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.01.2026 12:36:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 148101:

Egzoz keleşi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 148077:

Egzoz keleşi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBİNİ 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164264:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 052129:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC 204773:

Katki maddesi enjeksiyon valfi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağıntı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72416:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A0801C:

Motor çalıştırma tusa

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağıntı

ı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri ağı

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Hata kodu DTC 9F3716:

Guc kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.01.2026 12:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1455781	Araç Giriş Tarihi:	16.01.2026 10:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.01.2026 12:51
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 932912:
MIKROFON 2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00X69471562 şase nolu ve 06DEU337 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.01.2026 12:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1455781	Araç Giriş Tarihi:	16.01.2026 10:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.01.2026 12:51
Mersis No:	0309073518100001				


Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.01.2026 12:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1455781	Araç Giriş Tarihi:	16.01.2026 10:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.01.2026 12:51
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2026 12:51
Rapor No: 06-01-1455781
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:17

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2026 12:51



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo hortumları - Yağ Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılmadı. Araç çevresinde yüzeysel çizik mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.01.2026 12:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1455781	Araç Giriş Tarihi:	16.01.2026 10:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.01.2026 12:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası