

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06DGS486



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13  
Rapor No: 06-01-1452408 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06DGS486          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 85521             | Yakıt Cinsi          | Dizel      |
| Şase              | VF1RFB00069612137 | Motor Gücü           | 85 kw      |
| Marka             | Renault           | Motor Hacmi          | 1461cc     |
| Rengi             | SİYAH             | Model                | Megane     |
| İlk Tescil Tarihi | 08-10-2022        | Sonraki Muayene Tar. | 00-00-0000 |
| Model Yılı        | 2022              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Rapor No: 06-01-1452408  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04

Sayfa: 3/13  
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13  
Rapor No: 06-01-1452408 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                  |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik, çizik, yakıcı madde hasarı ve dolu hasarı mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                         |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Kir, deforme ve hasar mevcut.                           |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                         |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                         |
| Silecekler                                       |       |                                                         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                         |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                         |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Jantlarda çizik mevcut.                                 |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                         |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       | Enjeksiyon kontrol uyarısı yanıyor.                     |
| Şanzıman                                         |       |                                                         |
| Diferansiyel                                     |       |                                                         |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                         |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                         |
| Araç Altı                                        |       | Motor alt muhafaza hasarlı.                             |
| Akü                                              |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.   |
| Klima                                            |       |                                                         |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                         |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                         |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                         |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13  
Rapor No: 06-01-1452408 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA   |
|----------|--------|
| 3,1 m/km | 1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 81      | 7        |
| 2. Aks | 63      | 57      | 6        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol   | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 0.959 | 0.9245 | 3         |
| 2. Aks                     | 1.281 | 1.3955 | 8         |
| El Freni                   | 1.615 | 1.4655 | 9         |

### Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/50/17 | 93V                | 3,75 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/50/17 | 93V                | 4,27 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/50/17 | 93V                | 3,71 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/50/17 | 93V                | 4,25 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13  
Rapor No: 06-01-1452408 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

05.01.2026

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00069612137 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.01.2026 13:11:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 148077:

Egzoz keleşi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 052129:

Motor

Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağıntı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağıntı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B977:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri dıgmesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağıntı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağıntı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri ağı

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 932A13:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00069612137 şase nolu ve 06DGS486 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Rapor No: 06-01-1452408  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04

Sayfa: 10/13  
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 13:41  
Rapor No: 06-01-1452408  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:04

Sayfa: 11/13  
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 13:41



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Dolu Hasarı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/13            |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç enjeksiyon kontrol uyarısı veriyor. Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılamadı. Araç lastik basınç uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.01.2026 13:41 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 13/13            |
| Rapor No:     | 06-01-1452408    | Araç Giriş Tarihi: | 05.01.2026 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.01.2026 13:41 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası