

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1456239	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DEU257



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DEU257	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	95269	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00869611348	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	17-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51
Rapor No: 06-01-1456239
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.7 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	69	2
2. Aks	56	55	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.596	1.361	14
2. Aks	1.0605	1.103	3
El Freni	0.8565	1.5555	44

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	6,72 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	2,79 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	6,58 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	4,81 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1456239	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

19.01.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-872 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00869611348 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.01.2026 14:45:23 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P1815:
Motor
Dizel motor
Hata kodu DTC 102813:
Elektrikli soğutma maddesi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC E14E87;
GÖSTERGE GRUBU ECU'SUYLA CAN BAĞLANTISI
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 505616:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4A116:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7804:
Hata kodu
Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.
Hata kodu DTC AC7A04:
Hata kodu
Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.
Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu
Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.
Hata kodu DTC AC8104:
ON KABIN ISIGI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0308:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN
Konfor
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC A72449:
ECU
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A74D87:
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Hata kodu DTC A0801C:
Motor çalıştırma tuşu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gösterge panosu CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
3*
Hata kodu DTC C41786:
FREN SINYALI CAN-BUS/VERİ HATTI
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu DTC 500886:
DIS SICAKLIK BİLGİSİ
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 181516:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Ses/Video
Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.04.2025		Çarpma	Hayır	8158.98	TL
04.04.2025		Çarpma	Hayır	8158.98	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1456239	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1456239	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1456239 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç adblue uyarısı veriyor. Araç çevresinde yüzeysel çizik ve taş izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1456239	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası