

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DHM679



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1468238 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DHM679	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43173	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00X69612257	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	31-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	02-08-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14
Rapor No: 06-01-1468238
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1468238 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, yakıcı madde izi Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1468238 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.1 ! m/km	-4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	70	8
2. Aks	37	50	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.977	1.745	11
2. Aks	0.7265	0.743	2
El Freni	1.329	0.3885	70

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	7,5 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	7,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	7,42 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	7,57 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1468238 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

04.03.2026

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-854

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00X69612257 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.03.2026 13:08:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 062796:

Yakıt pompası kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 102829:

Elektrikli soğutma maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri
agi

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Hata kodu DTC E14E87;

GÖSTERGE GRUBU ECU'SUYLA CAN BAĞLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENI İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72449:

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC A72488:

Hata kodu DTC A74087:

Hata kodu DTC A74487:

Hata kodu DTC A74787:

Hata kodu DTC A74B87:

Hata kodu DTC A74D87:

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7A04:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7E04:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIĞI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

BAGLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

UPC CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A0801C:

Motor çalıştırma tuşu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

ı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BİLGİSİ

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500186:

Soğutma sıvısı sıcaklığı hakkında multipleks bilgi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

si

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C41786:

FREN SINYALI CAN-BUS/VERİ HATTI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 500886:

DIS SICAKLIK BILGISI

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hirsizlik korumasi

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri agi

SINYAL MEVCUT DEGIL!

Hata kodu DTC D22D00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletisim

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 930D12;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 932A13:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 934116:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmis" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-1468238 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2023		ERP-Çarpma	Hayır	9924	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 13:14
Rapor No: 06-01-1468238
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:46

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 13:14

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2026 13:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1468238	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2026 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2026 13:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası