

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45
Rapor No: 06-01-2467446
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45

Full Plus Ekspertiz



06DHM670



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DHM670	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	80554	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00X69612226	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	31-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	06-08-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45
Rapor No: 06-01-2467446
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45
Rapor No: 06-01-2467446
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, Yakıcı madde izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	-3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	81	5
2. Aks	70	53	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	173	144	17
2. Aks	1.3665	1.237	9
El Freni	1.605	1.075	33

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	93W	6,86 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	93W	7,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	93W	8,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	93W	7,08 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.03.2026

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00869806821 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.03.2026 12:36:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P1815:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508087:

MULTİPLEKS AG

MULTİPLEKS AGA ENJEKSİYON DAGITIM ÇIKIŞI YOK!

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC ACB449:

Yağmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC5314:

Arka cam rezistansı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72416:

Hata kodu DTC A72417:

Hata kodu DTC A72449:

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC A74087:

Hata kodu DTC A74382:

Multimedya sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A74387:

Multimedya sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A74487:

Hata kodu DTC A74787:

Hata kodu DTC A74B87:

Hata kodu DTC A74D87:

Hata kodu DTC A75087:

Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Anahtarsız giriş ve siirisi modülü CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A0801C:

Motor çalıştırma tuşu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 942464:

Hata kodu DTC 940409:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

4*

Hata kodu DTC 061347:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Hata kodu DTC 9F3716:

Guc kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93DDS8F:

Radyo CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00X69612226 şase nolu ve 06DHM670 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45
Rapor No: 06-01-2467446
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45
Rapor No: 06-01-2467446
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Sol Üst Frangart - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-2467446 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası