

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Rapor No: 06-01-2473544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25

# Full Plus Ekspertiz



## 06DHM459



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06DHM459	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	87018	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	VF1RFB00086980683	<b>Motor Gücü</b>	85 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1461cc
<b>Rengi</b>	SİYAH	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	31-10-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	26-07-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Rapor No: 06-01-2473544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Rapor No: 06-01-2473544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	71	16
2. Aks	50	51	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.341	2.2885	2
2. Aks	0.6075	0.612	0
El Freni	1.233	0.855	30

### Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	7,23 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	7,18 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	7,29 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	7,14 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
26.03.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi  
Motor kodu:  
K9K-854  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00869806835 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
26.03.2026 15:30:56/  
Hata kodu / Genel sorgulama /  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
Motor  
Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC E14F87:  
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba  
glanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC 508686:  
Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri  
agi  
SINYAL MEVCUT DEĞİL!  
ABS  
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4E802:  
İç mekan fanı  
Hatı kontrol akım devresi.  
Güvenlik  
Park asistanı CAN  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2123:  
Suruç tarafı emniyet kemeri dıgmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0308:  
ECU  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Konfor  
UPC CAN  
Konfor  
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN  
Konfor

Gosterge panosu CAN  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hırsızlık koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızı CAN  
Ses/Video  
Navigasyon ile iletişim  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00086980683 şase nolu ve 06DHM459 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Rapor No: 06-01-2473544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Rapor No: 06-01-2473544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25

## Diğer



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Taban, Paspaslar >  
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş İzi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Noktasal Ezik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş

### Parça Grubu

Kapı, sağ ön  
Kaporta

### Parça ve Hasar

Kapı, sağ ön - Rötüş  
Kaporta - Yüzeysel Çizik

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2473544 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2026 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası