

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39

Bayi No: 0601

Sayfa: 1/12

Rapor No: 06-01-3468237

Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44

Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39

Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DHL838



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06DHL838	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	102118	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	VF1RFB00069806814	<b>Motor Gücü</b>	85 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1461cc
<b>Rengi</b>	SİYAH	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	31-10-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	05-08-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Rapor No: 06-01-3468237  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Rapor No: 06-01-3468237  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,7 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	76	2
2. Aks	47	57	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4465	2.222	9
2. Aks	1.256	1.684	25
El Freni	1.52	2.056	26

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	4,91 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	5,96 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	4,86 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	4,75 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

04.03.2026

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-854

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00069806814 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.03.2026 12:20:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba

glantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 508686:

Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri

agi

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Hata kodu DTC E14E87;

GOSTERGE GRUBU ECU'SUYLE CAN BAĞLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

Park asistanı CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC A74D87:

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7A04:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7E04:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

UPC CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba

glantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

i

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941415:

Parlaklık kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC C41786:

FREN SINYALI CAN-BUS/VERİ HATTI

MANTIKSİZ SINYAL

Hata kodu DTC 500886:

DIS SICAKLIK BİLGİSİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI SINYAL

Hirsizlik koruması

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri ağı

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.10.2023		ERP-Çarpma	Hayır	15963.6	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Rapor No: 06-01-3468237  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39

## Araç Resimleri



## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Rapor No: 06-01-3468237  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Taş İzi




Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

**Parça Grubu**

Kaporta  
Marşbiyel, sol

**Parça ve Hasar**

Sol Üst Frangart - Lokal Boya  
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yoğun yüzeysel çizikler mevcut. Sol arka kapı maskeleye hatası boya tozu mevcut.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 15:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-3468237 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 15:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası