

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12
Rapor No: 06-01-3480603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12

Full Plus Ekspertiz



06DEU026



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka | 06DEU026 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 81785 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | VF1RFB00669471557 | Motor Gücü | 85 kw |
| Marka | Renault | Motor Hacmi | 1461cc |
| Rengi | SİYAH | Model | Megane |
| İlk Tescil Tarihi | 17-08-2022 | Sonraki Muayene Tar. | 24-07-2026 |
| Model Yılı | 2022 | Araç Tipi | Sedan |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 4 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12
Rapor No: 06-01-3480603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12
Rapor No: 06-01-3480603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|------------------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | taş izleri, yakıcı madde izi, ezik ve çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | kir ve deformeler mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | jantlarda çizikler mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | lastikler aşınmış |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | SORUNSUZ | |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | BAKIM GEREKLİ | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|----------|
| -1,5 m/km | 3.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80 | 79 | 1 |
| 2. Aks | 56 | 65 | 9 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 2.047 | 1.962 | 4 |
| 2. Aks | 2.21 | 2.1415 | 3 |
| El Freni | 1.7945 | 1.324 | 26 |

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/50/17 | 93V | 3,5 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 205/50/17 | 93V | 4,2 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 205/50/17 | 93V | 3,37 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/50/17 | 93V | 4,28 mm | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ölçülen Motor Torku -NM | Teker Torku - NM | Teker Gücü - KW | Test Hızı - km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 85 KW | Test Sonucu Güç - KW | Kayıp Güç - KW | Performans % -- |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

20.04.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-854
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00669471557 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.04.2026 10:09:15/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 056016:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 061A61:
ECU
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 038096:
Kızdırma bujisi zamanlamalı kumanda ünitesine CA
N-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 102829:
Elektrikli soğutma maddesi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
Hata kodu DTC C10000:
Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC C10000:
Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC C10000:
Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC C10000:
Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi
HATALI İLETİSİM!
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 508686:

Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri
ağı
SINYAL MEVCUT DEĞİL!
Hata kodu DTC 508087:
MULTİPLEKS AĞ
MULTİPLEKS AĞA ENJEKSİYON DAĞITIM ÇIKIŞI YOK!
Hata kodu DTC 50B264:
OTOMATİK EL FRENI İÇİN İKAZ LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 50B368:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 50B668:
Elektromekanik el frenini
Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hare
ket algilendi.
Hata kodu DTC 505616:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4E802:
ic mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC A72416:
Hata kodu DTC A72449:
ECU
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A74787:
Hata kodu DTC A74B87:
Konfor
UCH CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruç tarafi emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS
!
Hata kodu DTC AC7A04:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS
!
Hata kodu DTC AC7E04:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC URETICISI TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

BAGLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923011:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DIREKSIYON KOLONU KILITLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A0801C:

Motor calistirma tusu

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant

i

BOZUK ILETISIM

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC E15587:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BILGISI

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sivisi sicakligl hakkında multipleks bilgi

si

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hirsizlik korumasi

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Hata kodu DTC 9F3716:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon ile iletisim

Hata kodu DTC 931513:

Anten yukselticisi AM/FM1

Fonksiyon hatalıdır.

Anten yukselticisi FM2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932913:

MIKROFON 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 93DDS8F:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 931613:

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 30.01.2023 | | Çarpma | Hayır | 0 | TL |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12
Rapor No: 06-01-3480603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12
Rapor No: 06-01-3480603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12

Diğer



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|----------------|-----------------------------|
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Lokal Boya |
| Marşbiyel, sağ | Marşbiyel, sağ - Lokal Boya |
| Farlar | Far camı, sağ - Taş İzi |

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yoğun yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-3480603 Araç Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası