

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46
Rapor No: 06-01-1504132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46

Full Plus Ekspertiz



06DJJ786



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DJJ786	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	45818	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00069844706	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	22-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46
Rapor No: 06-01-1504132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol reflektörlü hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ Z rot başı hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arka krank keçesi hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	-2,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	77	2
2. Aks	54	66	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.64	1.5485	5
2. Aks	1.0595	1.437	26
El Freni	2.014	2.1895	8

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	4,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	5,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	4,6 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

16.07.2026

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-854

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00069844706 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.07.2026 17:03:35/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 052129:

Motor

Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 508686:

Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri

agı

SİNYAL MEVCUT DEĞİL!

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENİ İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

Direksiyon acisi sensörleri elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A514:

Hava kalite sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A4E802:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72913:

Hata kodu DTC A72A13;

Hata kodu DTC A72A97;

Hata kodu DTC A72B13;

Hata kodu DTC A72C13:

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7A04:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC7E04:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİS

!

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABİN İSİGİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LİN-Bus

BAGLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

UPC CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 17:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1504132	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 17:46
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu CAN

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sivi si sicakligi hakkında multipleks bilgisi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BILGISI

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C41786:

FREN SINYALI CAN-BUS/VERI HATTI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 500886:

DIS SICAKLIK BILGISI

HATALI SINYAL

Hirsizlik korumasi

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri agi

SINYAL MEVCUT DEGIL!

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletisim

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sag hoparlor

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930D12;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmis" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 17:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1504132	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 17:46
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00069844706 şase nolu ve 06DJJ786 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 17:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1504132	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 17:46
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46
Rapor No: 06-01-1504132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2026 17:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1504132 Araç Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2026 17:46
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Eksik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Araç Stepne lastik bagaj içinde bulunmakta

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 17:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1504132	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 17:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası