

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DKG122



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DKG122	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	117341	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00170338193	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	09-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	24-12-2025
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1434791
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, standart dışı onarım, hasarlar ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camı sol ıslak . Arka sis lambaları yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	80	3
2. Aks	57	49	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.47	1.3055	11
2. Aks	1.105	1.1205	1
El Freni	0.997	0.9035	9

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,34 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,23 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,72 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00170338193 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2025 12:50:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 052129:

Hata kodu DTC 062796:

Yakıt pompası kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 506B64:

Fren pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensörleri elektronik kum...

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9915:

Arka sis lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0615:

Bagaj aydınlatma

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0108:

HATCHBACK ACMA

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 9C101C:

Far ayarı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AOD111:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu CAN

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

3*

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC D12D86:

CAN-Bus/veri kablosu

MAKS. MOTOR TORKU MANTIKSIZ CAN SINYALI

Hata kodu DTC 500186:

SOGUTMA SUYU SICAKLIK SINYALI

HATALI CAN SINYALI

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BILGISI

HATALI SINYAL

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayizi CAN

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.10.2024		Çarpma	Hayır	48624	TL
17.05.2024		Çarpma	Hayır	5280	TL
16.03.2024		Çarpma	Hayır	9744	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1434791	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 12:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1434791
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1434791
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/14
Rapor No: 06-01-1434791 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001



Kaporta, Muhafaza, orta > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Taş İzi



Farlar, Far camı, sağ > Taş İzi



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Arka bölüm
Kaporta
Sis lambaları
Sis lambaları

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Arka sac/panel - Boyalı
D-direk, sol - Lokal Boya
Arka sis lambası, sol - Arızalı
Arka sis lambası, sağ - Arızalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1434791	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 12:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj havuzu işlemli

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Bagaj kapağı iç dış boyalı ve bağlantı civataları işlemli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1434791	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 12:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası