

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1500609
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10

Full Plus Ekspertiz



06DM3414



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DM3414	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	214275	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00166542990	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	23-02-2021	Sonraki Muayene Tar.	13-12-2020
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1500609
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1500609
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		Araç ileri hareketinden sonra R geri vites geçişinde yuruntu mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,4 m/km	-1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	63	50	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.912	1.736	9
2. Aks	2.3275	2.251	3
El Freni	1.499	1.4045	6

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	3,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
02.07.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-854
Üretim yılı:
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00166542990 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
02.07.2026 14:00:05/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Motor
Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
Hata kodu DTC 208A92:
Üre katkı maddesi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 20E800:
Üre katkı maddesi basıncı regülasyonu
BASINÇ ÇOK DUSUK
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC C12600:
Direks. açılma sensörü
HATALI SINYAL
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 80D229:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistanı CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 95D608:
LIN-Bus
BAĞLANTI YOK!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
UPC CAN
Konfor
Göstergeler panosu CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC D22186:
On sol tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı

Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC D22086:
On sağ tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC D22686:
Arka sol tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC D22586:
Arka sağ tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 180516:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 181316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Hata kodu DTC 930588:
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00166542990 şase nolu ve 06DM3414 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1500609
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1500609
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10

Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Dolu Hasarı



Tampon, ön, Ön tampon > Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş izi



Farlar, Far camı, sol > Taş izi




Farlar, Far camı, sağ > Taş izi



Tavan, Ön cam direği, sağ > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizik ve yoğun taş izleri mevcut. Araç ileri hareketinden sonra R geri vites geçişinde vuruntu mevcut servis kontrol önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1500609 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:57 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası