

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Rapor No: 06-01-1416398  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22

# Full Plus Ekspertiz



## 06CHV903



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 06CHV903          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 131557            | Yakıt Cinsi   | Dizel    |
| Şase                 | VF1RFB00866025508 | Motor Gücü    | 85 kw    |
| Motor Hacmi          | 1461cc            | Marka         | Renault  |
| Rengi                | GRI               | Model         | Megane   |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-03-18        | Model Yılı    | 2020     |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Taş izi, ezik ve çizikler mevcut                      |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kir ve çizikler mevcut. Paspaslar hasarlı,   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren disk ve balataları aşınmış                    |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                       |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       | Motor alt muhafazada hasar mevcut.                    |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam taş vuruğu                                     |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 1,4 m/km | -3.9 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 75      | 0        |
| 2. Aks | 55      | 45      | 10       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.3345 | 2.0965 | 10        |
| 2. Aks                     | 2.0825 | 2.0535 | 1         |
| El Freni                   | 1.5745 | 1.4745 | 6         |

### Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 5,44 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,56 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 5,32 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,78 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

15.09.2025  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi  
Motor kodu:  
K9K-872 (K9K-U8)  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00866025508 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
15.09.2025 13:02:49 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hata kodu U0101:  
SANZIMAN ECU İLE İLETİSİM  
HATALI SINYAL  
Hata kodu U0101:  
SANZIMAN ECU İLE İLETİSİM  
HATALI SINYAL  
Motor  
Dizel motor  
Hata kodu DTC 0226F1:  
Gaz pedalı konumu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC C10187:  
Otomatik sanziman  
Fonksiyon hatalıdır.  
Motor  
Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC 950A15:  
SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 95D608:  
LIN-Bus  
HATALI İLETİSİM!  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC 923A92:  
AKU İZLEME  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Akl bosalmıştır.  
Hata kodu DTC AODOQ15:  
KISA FAR SOL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AOD115:  
KISA FAR SAĞ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor

Park asistanı CAN  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hata kodu DTC D22686:  
Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC D22586:  
Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC D22186:  
Ön sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC D22086:  
Ön sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC 180516:  
Kumanda Ünitesi glic kaynağı  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu DTC 181316:  
Kumanda Ünitesi glic kaynağı  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylı CAN  
Ses/Video  
Radyo/navigasyon OBD  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 04.10.2022   |                      | Çarpma       | Hayır             | 920.4          | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1416398 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Rapor No: 06-01-1416398  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:22  
Rapor No: 06-01-1416398  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:17

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:22




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sağ

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.09.2025 14:22 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1416398    | Araç Giriş Tarihi: | 15.09.2025 12:17 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.09.2025 14:22 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Bakım uyarı ikaz lambası ve lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.09.2025 14:22 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1416398    | Araç Giriş Tarihi: | 15.09.2025 12:17 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.09.2025 14:22 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası