

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DIB216



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |                                                             |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka             | 06DIB216          | Şanzıman Tipi           | Otomatik                                                    |
| KM                | 132332            | Yakıt Cinsi             | Dizel                                                       |
| Şase              | VF1RFB00669024940 | Motor Gücü              | 85 kw                                                       |
| Marka             | Renault           | Motor Hacmi             | 1461cc                                                      |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                   | Megane                                                      |
| İlk Tescil Tarihi | 14-11-2022        | Sonraki Muayene Tar.    | 12-03-2027                                                  |
| Model Yılı        | 2022              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 00-00-0000                                                  |
| Araç Tipi         | Sedan             | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı       | 4 Kapı            |                         |                                                             |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Rapor No: 06-01-2437219  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45

Sayfa: 3/13  
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler, çizikler, taş izleri mevcut                  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizikler, deformeler ve kir mevcut                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Sağ far arızalı                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                       |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       |                                                       |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       | Klima soğutması zayıf                                 |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -3.5 m/km | -2.8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 68      | 81      | 13       |
| 2. Aks | 75      | 58      | 17       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.8985 | 1.5225 | 19        |
| 2. Aks                     | 1.3835 | 1.2455 | 9         |
| El Freni                   | 1.2005 | 1.088  | 9         |

### Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5,45 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H                | 5,89 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5,65 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H                | 5,99 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13  
Rapor No: 06-01-2437219 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.11.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00669024940 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.11.2025 10:42:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 15F281:

Hata kodu DTC 074181:

Hata kodu DTC 15F881:

Hata kodu DTC 15F381:

Hata kodu DTC 500981:

Hata kodu DTC 15F581:

Hata kodu DTC 15F681:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A116:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fanı

Hatali kontrol akim devresi.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC5314:

Arka cam rezistansı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensorı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOD111:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72416:

Hata kodu DTC A72449:

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC E13987:

Hata kodu DTC E14087:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A0801C:

Motor çalıştırma tusu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Hata kodu DTC E25487:

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

3\*

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Hata kodu DTC 9F3716:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 10:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/13             |
| Rapor No:     | 06-01-2437219    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 09:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 10:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D11;  
On sag hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D12;  
On sag hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F11;  
On sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F12;  
On sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931111;  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931112;  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 932A13;  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93D98F;  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93398F;;  
ARKA KAMERA  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 934116;  
ECU  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 934262;  
Radyo  
"Yasaklanmış" mod  
Hata kodu DTC 93DDS8F;  
Radyoya CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4940 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Rapor No: 06-01-2437219  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45

Sayfa: 9/13  
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 10:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/13            |
| Rapor No:     | 06-01-2437219    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 09:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 10:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 10:05  
Rapor No: 06-01-2437219  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45

Sayfa: 11/13  
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 10:05



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sağ  
Farlar

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Far, sağ - Arızalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 10:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/13            |
| Rapor No:     | 06-01-2437219    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 09:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 10:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Bakım uyarı ve lastik basınç uyarı ikaz lambaları yanıyor . Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Sağ arka kapı mikron değerleri farklılık göstermektedir



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 10:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 13/13            |
| Rapor No:     | 06-01-2437219    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 09:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 10:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası