

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47
Rapor No: 06-01-2442327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47

Full Plus Ekspertiz



06CZE581



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2442327 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CZE581	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	94430	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00269024868	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	15-04-2022	Sonraki Muayene Tar.	17-03-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47
Rapor No: 06-01-2442327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2442327 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, ezik , çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		Sol Z rot başı hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2442327 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.6 m/km	-1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	84	3
2. Aks	53	64	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7885	1.5185	15
2. Aks	1.9905	1.8365	7
El Freni	1.244	1.1765	5

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,66 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,95 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,54 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,88 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2442327 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.12.2025 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2442327	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.12.2025 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

04.12.2025

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00269024868 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.12.2025 11:53:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On ısıtma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On ısıtma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P1815:

Hata kodu P0658:

Aktlör giic kaynagi A

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC 0560A2:

Voltaj regülatörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DD9200:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC DD9200:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC DD9200:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC DD9200:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 065711:

Sensor referans gerilimi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A116:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fani

Hatali kontrol akim devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOB096:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

Park asistani CAN

Hata kodu DTC A72416:

Hata kodu DTC A72449:

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC A72488:

Hata kodu DTC A74087:

Hata kodu DTC A74487:

Hata kodu DTC A74B87;

Hata kodu DTC A74D87:

Hata kodu DTC E13987:

Hata kodu DTC E14087:

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A0801C:

Motor calistirma tusu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941415:

Parlakhk kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon ile iletisim

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmis" mod

Hata kodu DTC 93DDS8F:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.12.2025 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2442327	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.12.2025 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00269024868 şase nolu ve 06CZE581 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47
Rapor No: 06-01-2442327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.12.2025 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2442327 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2025 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Denge çubuğu, bağlantı cubuğu sol > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.12.2025 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2442327	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.12.2025 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası